




一般住宅と共同住宅等では、給水装置修繕の費用負担区分が異なります!!



地震に強い水道施設へ (水道施設の耐震化の状況)

上下水道局が管理する水道施設の耐震化について、口径300mm以上の主要な管(基幹管路)約120kmのうち、**約74km**は耐震性を有しており、耐震適合率^{※1}は**61.8%**(全国平均41.2%)となっております。

また、7カ所ある配水池の耐震化率^{※2}は**91.3%**(全国平均62.3%)、3カ所あるポンプ場の耐震化率^{※3}は**100%**となっており、耐震化の進捗は全国平均より進んでいる状況です。今後も引き続き水道施設の耐震化を進めてまいります。また、令和元年度から豊見城配水池建設事業に着手しており、完成すると配水池の耐震化率100%が達成されます。(数値は全国平均と比較しやすいよう令和4年3月末現在の値です。なお、令和5年3月末の基幹管路の耐震適合率は62.9%となっております。)



豊見城配水池



耐震管

写真提供:日本ダクトリール鉄管協会

- ※1 耐震適合性のある管が布設された管路の割合です。耐震適合性のある管とは、耐震管や耐震管以外の管路で良い地盤に布設されていて耐震性があると評価された管のことです。
- ※2 配水池の全体有効容量に占める、耐震化済み配水池の合計容量の割合を耐震化率として算出しています。
- ※3 ポンプ場の全送水能力に占める、耐震化済みポンプ場の合計送水能力の割合を耐震化率として算出しています。

【お問い合わせ】水道工務課 TEL:941-7807 FAX:941-7827

漏水修繕について

晴れた日でも路面が濡れている、普段は流水のない水路や側溝にきれいな水が流れている時などは、地下に埋設している水道管からの漏水の可能性があります。

漏水は、水という大切な資源を無駄にしてしまうだけでなく、断水や道路陥没などの2次災害等、皆様の日常生活に大きな影響を及ぼす危険があります。

そのため上下水道局では、24時間365日対応できる体制を整えております。

道路上で漏水を発見されましたら、すぐに水道管理課までご連絡をお願い致します。



漏水箇所発見



漏れて湧き出す漏水

修繕完了



【お問い合わせ】
水道管理課 TEL:941-7805 FAX:941-7825



上・下水道 災害につよい まちづくり

