

地震発生!



地震で破損した水道施設・水道管

大規模な地震が発生すると地盤の変動などによって、水道施設や、埋設された水道管などが破損することが予想されます。



給水車に列をなす人たち



液状化によるマンホールの浮上

下水道管の破損によって下水があふれ、公衆衛生上、重大な被害を引き起こす恐れがあります。

水道・下水道の震災対策

沖縄で自然災害といえば、もっぱら台風で、「沖縄には地震がない」と思われていますが、中南部には活断層が存在し、本市でも大きな地震が起こる可能性があります。そこで那覇市では「第4次那覇市総合計画」に基づき、災害に強い水道施設・下水道施設の整備、災害時のライフラインの保全及び早期復旧を図り、安心して暮らせるまちをつくります。

耐震性の高い材料の採用



水道管路の新設・改良工事の際には、耐震性の高い材料を使用したり、配水池緊急遮断弁を設置するなど、災害時の被害が最小限になるような施設整備を行っています。

写真提供:日本ダクタイル鉄管協会


訓練の実施



応急給水、応急復旧に使用する資機材を備蓄し災害に備えます。また、危機管理計画を整備し被災を想定した訓練を実施します。

マンホールトイレスистемの検討

マンホールトイレスистемとは、耐震化された下水道管路のマンホールの上に簡易的な囲いを設置して、災害時の仮設トイレとして使用できるものです。市では、災害時に公衆衛生を確保し、市民のみなさまの健康を守るとともにスムーズな復旧活動を行うためこのシステムの導入を検討しています。



利き水後の感想

このようないい形で、飲み比べたことがないので、貴重な体験でした。どの水も同じくらい気遣われて生成された水であることが味わえました。

第2回 モニター会議



モニターの職務説明や、局施設「みずの資料館」、「上水道監視室」、「水質試験室」の見学、懇談会などを行いました。

第1回 モニター会議



平成
19年度

上下水道モニター活動報告

このようないい形で、
1年を通じて
モニター活動を行っています。
モニターについての
問い合わせ先は、
こちら

〈総務課〉
☎ 941-7801

施設見学の感想

すべての施設を見学して、毎日安全に水を使えることに改めて感謝しました。施設を管理している方々、ありがとうございます。水不足と闘ってきた沖縄の歴史が水質の向上につながっていることにも感動しました。

上下水道施設見学

