

通学路の緊急合同点検に係る対策必要箇所の対策及び対策状況一覧表

【泊小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	上之屋19号	那覇市おもろまちNHK前道路	交通量が多いにもかかわらず、横断歩道が少ない。	横断歩道の引直し補修 済み	那覇警察署
2	上之屋19号	那覇市おもろまちNHK前道路	信号機がない。通学路の標識が必要。	近くに信号機有り、設置は無理 児童への安全指導の徹底	学校
3	上之屋19号	ナハテラスとファミリーマート前	一時停止の白線、横断歩道の白線が消えている。	横断歩道の設置を検討中	那覇警察署
4	泊44号	泊幼稚園前からおもろまちに抜ける裏道	歩道がないが交通量多く、車のスピードも出ている。	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課
5	上之屋18号	泊小学校運動場側の道から上り坂	交通量多いが歩道なし、下り坂での車のスピード。	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課
6	銘苅泊線	おもろまちメディカル病院からの下り道	カーブで坂道、ガードレールなし。横断歩道の白線消えている	駐車場との関係で横断防止柵設置は無理 児童への安全指導	学校
7	上之屋10号	メディカル病院下の三叉路付近	交通量が多く三叉路のため危険	一時停止の交通規制を検討中	那覇警察署

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

【銘苅小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	銘苅21号	那覇市銘苅2丁目3番銘苅小学校前の道路	スクールゾーンだが、送迎車両の駐車と路線バスが離合し危険。2本北側の道路の方が幅員が広いので路線を変更して欲しい。	バスの路線変更は無理 安全ボランティアの指導等の継続	学校
2	銘苅6号 銘苅14号	那覇市銘苅3丁目3番てんとうむし公園前	表示はあるが信号がないため、優先を間違え止まらない車がいて危険。	停止線等がありこれ以上の対策は厳しい 安全ボランティアの配置検討	学校
3	銘苅10号	那覇市銘苅2丁目2番銘苅庁舎前道路	横断歩道が1箇所も無く児童が適当なところを渡って危険。	横断歩道の設置を検討中	那覇警察署

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

【天久小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	天久15号	那覇市天久小学校北門の車道	幼稚園の送迎等のため交通量が多い。(横断歩道・信号機の設置要請)	信号機設置は厳しい 児童への安全指導。送迎用車の自粛やカラーコーン等による安全確保。	学校
2	天久15号	幼稚園門側の横断歩道	横断歩道はあるのだが交通量が多いので危険。(信号機の設置を要請)	学校前に駐車スペースがあるため、信号信号機設置は困難 安全ボランティア等の配置検討	学校
3	天久15号 天久40号	天久小学校北門沿いのPETBOX向けの道路	点滅信号はあるのだが、交通量が多く、横断が危険。	一灯式信号機を三色信号機に変更済み。	那覇警察署

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

通学路の緊急合同点検に係る対策必要箇所の対策及び対策状況一覧表

【安謝小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	安謝16号	那覇市安謝 花アトリエ花耀日前	車の往来が非常に多い。一時停止をせず幹線路に侵入する車多い。	停止線の補修予定	那覇警察署
2	安謝10号	那覇市安謝 裏門近く交差路	狭い路地ではあるが、抜け道となっており車の往来非常に多い。	横断歩道と停止線の補修予定	那覇警察署
3	国道58号	那覇市天久 58号線天久ローソン前	58号線で車の往来非常に多い。また、スピードを出している車が多いので危険。	路面色づけ・文字表示は路面の長さとの関係で検討中	国
4	安謝5号	那覇市安謝 安謝公民館付近路地	狭い路地ではあるが、抜け道となっており車の往来非常に多い。子どもの飛び出しも多い。歩道と車道の区別がない。	停止等標識は無理(多すぎ)。次年度までに外側線の設置予定	道路建設課
5	安謝小学校北線	那覇市安謝	歩道がなく児童の通学が危険	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

【曙小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	曙3号	臨海寺前の交差点	違法駐車が多い。近くの横断歩道が遠回りになるため使用しない。横断歩道を設置して欲しい。横断歩道を設置して欲しい。スクールゾーンに指定して欲しい。	横断歩道設置は駐車場との関係で無理。駐車禁止標識が樹木で見づらいので樹木剪定 済	道路管理課
2	曙9号	正門前の道路	スピードを出す車及び交通量が多く脇道から左折した所に横断歩道があり危険。	横断歩道の位置変更は厳しい。安全ボランティアの配置等検討	学校
3	曙中央線 曙25号	シャープ会社の横・裏の通り	通勤車両の抜け道で交通量も多く、歩道も片側しかない。スクールゾーンの申請中【学校・自治会】	横断歩道の設置検討中	那覇警察署

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

【久茂地小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	県道222号線	那覇市一銀通り久茂地小正門前横断歩道	交通量が多いにも関わらず、車道路面に「スクールゾーン」や「速度落とせ」等の表示がない。看板型表示もあると望ましい。	スクールゾーン委員会から市民生活安全課にスクールゾーン路面標示申請を行なう	学校
2	県道222号線	那覇市一銀通り安木屋前交差点	複雑な交差点になっており、歩行者(児童)が渡りにくい。	標識が樹木で見づらい。樹木伐採 済	県
3	県道222号線県道39号線	那覇市国際通りと一銀通りの交わる箇所	交通量が多い。	これ以上の対応は考えられない。安全ボランティア等の配置検討	学校
4	久茂地前島線 泉崎牧志線	久茂地橋周辺道路	交通量が多い。	これ以上の対応は考えられない。安全ボランティア等の配置検討	学校
5	久茂地30号	久茂地3丁目(通称病院通り近辺)	歩道と車道の区別がない。	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課
6	久茂地31号	久茂地3丁目	歩道がなく児童の通学が危険	次年度までに外側線(中央線消)の設置予定	道路建設課
7	久茂地32号	久茂地3丁目	歩道がなく児童の通学が危険	次年度までに外側線(中央線消)の設置予定	道路建設課

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

通学路の緊急合同点検に係る対策必要箇所の対策及び対策状況一覧表

【開南小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	泉崎7号	学校東門側一方通行路(県庁側)	通勤、通学の通行者が多くにもかかわらず、猛スピードで走る車がみられる	横断歩道の設置検討中	那覇警察署

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

【天妃小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	久米11号	天妃幼稚園への侵入入り口	交通量が多く、通勤時間のすり抜け車両が多い。スクールゾーンの表示がほしい	取締り等の強化を検討中(警察) スクールゾーン表示はスクールゾーン委員会から生活安全課へ表示要望申請を行う(学校)	那覇警察署 学校
2	東町2号	天妃小学校(西消防署前)	スクールゾーン表示が薄いため、車の進入が多い。表示が見えるように	スクールゾーン委員会から生活安全課へ表示要望申請を行なう	学校
3	久米24号	くになだ中道通り	抜け道になっていて、交通量が多い。スピードの出し過ぎ抑止を。	運転手のマナーの問題 安全ボランティア等による継続的な安全指導の実施	学校
4	久米6号	琉球銀行 上ノ蔵支店前十字路	横断歩道があるところの横断:交通量が多い	横断歩道の引直し済み	那覇警察署
5	久米21号 辻21号	那覇料亭前の十字路	横断歩道がないところの横断:交通量が多い	横断歩道既存のため設置は無理 横断歩道を渡るよう安全指導の徹底	学校
6	東町西線	川平スーパー前の十字路	横断歩道がないところの横断:交通量が多い	横断歩道既存のため設置は無理 横断歩道を渡るよう安全指導の徹底	学校
7	久米12号	久米2丁目	歩道がなく児童の通学が危険	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課
8	久米16号	久米2丁目	歩道がなく児童の通学が危険	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

【若狭小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	若狭2号	若狭一丁目辺りの歩道	大木の根っこで地面が盛り上がり、歩行の危険あり	緑化・木陰との関係で木の伐採・撤去等は厳しい。児童への安全指導	学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

【前島小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	牧志前島線	那覇市牧志のコンビニ近くの変則十字路	見通しが悪く、交通量が多い。ガードレールが無い。	ポストコーン設置 済	道路管理課
2	泉崎牧志線	橋の両側の一方交通帯	スピードを出す車が多い。	横断防止柵設置 済	道路管理課
3	泉崎牧志線	鉄橋から道路の横断が人が詰まって危険	鉄橋から道路の横断が人が詰まって危険	橋出口への対応はこれ以上無理 飛び出さないよう児童への安全指導の徹底	学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

通学路の緊急合同点検に係る対策必要箇所の対策及び対策状況一覧表

【大名小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	平良大名線	那覇市首里大名町大名児童館前の歩道	道路が極端に狭く歩道がない	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

【城北小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	県道241号線	那覇市首里平良町1-63 (タウンプラザかねひで前)	交差点に信号機はあるが、交通量の割に時間が短い	標識の補修、信号機のサイクル変更を検討中	那覇警察署
2	平良石嶺南線	那覇市首里石嶺町1-162 (本校正門付近)	交通量が多く、道幅が狭い	これ以上の対応は無理 安全ボランティア等の配置検討	学校
3	赤平久場川線	那覇市首里儀保町3-100	道路の幅員が狭く、死角がある	カーブミラー設置 済	道路管理課
4	平良石嶺南線	那覇市首里石嶺町1-10 (本校正門付近から公務員住宅)	交通量が多く、歩道と車道の区別がはっきりしない	これ以上の対応は厳しい 安全ボランティア等の配置検討	学校
5	赤平久場川線	首里久場川町1丁目～首里石嶺町1丁目	歩道がなく児童の通学が危険	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

【石嶺小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	鳥堀石嶺線	首里石嶺町サンエーの通り沿い全域	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	工事が入る予定。仮設のもので対応する予定。	道路建設課
2	平良石嶺北線	石嶺4丁目を中心とした路地	道幅が狭く、歩道無し。抜け道として交通量も多い。	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

【城東小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	県道29号線	那覇市石嶺町城東幼稚園付近の赤嶺クリーニング前	交通量が多く坂になっていて車が止まらない	対処は困難。安全ボランティアで引き続き誘導を行なう	学校
2	県道29号線	那覇市石嶺町小学校正門付近	交通量多く赤で止まっている車両が青になるだろうと見切り発車することがある(手押し信号で歩行者が押さないと青にならない)	信号機のサイクル変更を検討中	那覇警察署
3	県道29号線	那覇市石嶺町石嶺球場入り口前	石嶺球場前に横断歩道があるが交通量多く信号もない。坂になっていて見通し悪い。ガードレールの設置必要有。	横断歩道消去を予定、その後、横断防止策を設置予定	警察・県
4	久場川石嶺南線	那覇市石嶺町城東小学校西門	スクールゾーンであるにもかかわらず、交通量が多い。道幅が狭く歩道と車道の区別もない。(車両と子どもが接触しそうで怖い。スクールゾーン内に進入してくる車を注意しても怒鳴る人がいる)	次年度までに外側線設置予定、通行車両取締り実施(事前にチラシ配布で違反車両減少)	道路建設課 那覇警察署
5	石嶺団地線	那覇市石嶺町石嶺プラザ付近	街路樹多く視界不良。坂になっていてスピードが出やすく信号機がなく横断するのに怖い。	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課
6	汀良6号	汀良3丁目	歩道がなく児童の通学が危険	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

通学路の緊急合同点検に係る対策必要箇所の対策及び対策状況一覧表

【城岳小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	楚辺25号	那覇市楚辺二丁目の坂(壺川通り(国道330号)から楚辺へ抜ける市道(通称あかさか))	交通量が多い曲がりくねった見通しの悪い坂道にもかかわらず、ガードレールや歩道と車道の区別がない。交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がなく、車道も狭い	ガードレール設置 済	道路管理課

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

【古蔵小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	古波蔵中央線	那覇市古波蔵2丁目の一方通行	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。道幅がかなり狭い。	路側線は道幅狭く厳しい。歩行者用ミラー設置は無理 安全ボランティア等の配置検討	学校
2	与儀国場南線	与儀2丁目～字国場	区画線が消えているため児童の通学が危険	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課
3	与儀1号	与儀2丁目～字国場	区画線が消えているため児童の通学が危険	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課
4	古蔵7号	古波蔵3丁目	歩道がなく児童の通学が危険	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

【仲井真小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	仲井真3号	国道507から三角公園へ抜けるスクールゾーン	バスレーンから三角公園抜ける車と三角公園から国道507へ出る車が重なり子どもの横断が死角になりやすい	横断歩道の引直し補修予定	那覇警察署
2	仲井真国場線	沖女短大から仲井真自治会館へぬける一方通行	道が狭いがスピードを出す車が多く危険	道幅狭く外側線は難しい 安全ボランティアの配置検討	学校
3	国道507	学校正門前の国道507	緩やかなカーブで、バスレーンをスピードを出してくるバイクが死角になりやすい。接触、転倒事故が多い。	次年度、カーブ路面に色を塗る	県
4	仲井真3号	国道507から三角公園へ抜けるスクールゾーン	標識等が見えづらい	樹木剪定 済	道路管理課

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

【真地小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	識名19号	東江メガネ前(国道329)に合流するT字路	歩道がなく児童の通学が危険	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課
2	国道329号	マルシバチコ前の交差点横断歩道(国道329)	T字路に斜め道路が重なる交差点のため、横断が危険である。	団地からの出口が重なるため対応は厳しい 安全ボランティア等の配置検討	学校
3	識名兼城線	県営真地団地内の道路(道路交差箇所)	街路樹等により、双方向とも見通しが悪い。人と車の接触あり。	一時停止の交通規制を検討中	豊見城警察署
4	県道222号線	識名トンネル出口付近(真地側 県道222)	識名トンネル出口付近(信号・横断歩道なし)での歩行者横断あり。	横断歩道設置はトンネル前で利用者も少なく無理 安全指導等の実施	学校
5	識名18号	識名ガーデンハイツ周辺の道	識名トンネルの開通に伴って、迂回車が多い。交通安全上不安	迂回車両への取締りは無理 安全ボランティア等の配置検討	学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、豊見城警察署

通学路の緊急合同点検に係る対策必要箇所の対策及び対策状況一覧表

【さつき小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	宇栄原田原線	0150宇栄原田原線(県道231号線から新町入り口)	交通量が多いが、歩道が狭い。(バスも通る)	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課
2	宇栄原南線	宇栄原8号から0154高良宇栄原南線向け松葉荘横 坂道	歩道と車道の区別がない為、危険。	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課
3	県道62号線	宇栄原8号と県道62号 T字路(宇栄原バス停近く)	交通量が多いが、通学の生徒が多く渡りにくい。	駐車場があるため横断歩道設置は厳しい 安全ボランティア等の配置	学校
4	宇栄原67号線	宇栄原67号(宇栄原2丁目坂道)	歩道と車道の区別がない為、危険。	スクールゾーン委員会から市民生活安全課へ路面にスクールゾーン表示要望申請を行なう	学校
5	宇栄原52号線	学校前カーブ路	カーブ箇所の歩道が狭隘でガードレールがない。	次年度までにガードレールの設置予定	道路建設課
6	赤嶺1号	県道221号線と赤嶺1号の交差点(マクナルド近く)	交通量が多いが、歩道が狭く、信号機がない箇所がある。	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

【金城小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	小禄58号線外	那覇市田原1丁目、金城1・2丁目	曲がり角が多いにもかかわらず、カーブミラーがない。	カーブミラー設置は困難。 一部横断歩道引直しを行なう予定	豊見城警察署
2	小禄金城1号線	那覇市赤嶺1丁目のココストアからかなぐすくクリニックへの道	信号と歩行者信号が片方しか設置されていない。	歩行者用信号設置予定(上申済み)	豊見城警察署
3	小禄金城12号線	那覇市金城4丁目の金城幼稚園から中学校への道	交通量が多く、通学路であるので、スクールゾーンに指定してほしい。	スクールゾーン委員会を通して路面表示要望申請を行なう	学校
4	田原11号線	那覇市田原1丁目の焼肉店近くの住宅会社側の道	歩行者通路の標記が消えかかっている。	再確認し補修の要請を検討中	豊見城警察署

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

【垣花小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	国道58号線	国道58号線山下交差点	信号機式の横断歩道のため危険(左折車両が多い)	歩行者のみ青の状況はつくるのは厳しい 立哨指導等の継続	学校
2	山下4号線	学校入り口、歩行者専用道路	歩行者専用道路となっているが、歩道が狭い。	外側線の設置	道路建設課

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

【小禄小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	県道62号線	第二小禄バス停付近及び、材木店・郵便局前	交通量が多い。横断歩道が少ない。(あと2箇所設置してほしい。)	駐車場前でもあり、カーブ後の横断歩道設置は無理 安全ボランティア等の配置検討	学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

通学路の緊急合同点検に係る対策必要箇所の対策及び対策状況一覧表

【小祿南小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	小祿南24号線	おやめ保育前～県道に抜ける道路	道幅が狭く交通量も多い為、児童の登下校は危険である。	スクールゾーン委員会から市民生活安全課へスクールゾーン表示塗り直し路面表示要望申請を行なう	学校
2	小祿南1号線 小祿南22号線	小祿南SS前交差点～田原向け道路から本校に左折して入る道路近辺	登下校する児童が入ってくる車と出会い頭に接触する危険性がある。	道幅の関係で路側線は厳しい 安全ボランティア等の配置検討	学校
3	小祿南22号線	正門横の道	正門横の道に駐車車両多い	学校周辺道路の駐車禁止指定:上申請済み (学校は看板・保護者広報実施済み)	学校 豊見城警察署

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、豊見城警察署

【宇栄原小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	小祿南27号線	学校正門前の車道	道幅が狭い上に交通量が多いが、歩道もガードレールがない。	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、豊見城警察署

【高良小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	具志8号線	那覇市具志 村山歯科前信号近く	スピードを上げる車両が多い。カーブミラー設置願いたい	歩行者用のカーブミラー設置は逆に危険 安全ボランティア等の配置検討	学校
2	具志10号	那覇市具志 テニスコート前	歩道がないため、車と間がとてもし近い。車のスピードが速い。	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課
3	具志24号	那覇市具志 テニスコート前	歩道がないため、車と間がとてもし近い。車のスピードが速い。	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課
4	具志60号	那覇市具志 テニスコート前	歩道がないため、車と間がとてもし近い。車のスピードが速い。	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課
5	具志54号線 具志71号線	那覇市具志 3丁目 エイトビル近く	止まれの標識があるが止まらず左折する車が多い。	一時停止規制・カーブミラー有り 安全ボランティア等の配置検討	学校
6	具志50号線外	那覇市具志信号近く	カーブミラーが多く見通しの悪い道であるがスピードを出し過ぎ。	スクールゾーン委員会から市民生活安全課へスクールゾーン表示要望申請を行なう	学校
7	宇栄原40号線	那覇市宇栄原宇栄原クリニックの道路沿い	優先道路が分からず、車両が一時停止せずに通過する。	通行量等調査済み、道路管理者と現場調査し主従関係明確化の対策をとる	豊見城警察署
8	宇栄原22号線 宇栄原西線	那覇市高良小西門からの坂道	多くの車が多の児童の通学路を通るので危険。	外側線もあり道が狭いためこれ以上の対応は無理 安全ボランティア等の配置検討	学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、豊見城警察署

【壺屋小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	牧志23号線	国際通り牧志駅前交差点	・2車線のうち、1車線にバス、タクシーが停車し、妨げになっている	公共機関駐車場なので規制等は無理 安全ボランティア等の配置検討	学校
2	牧志23号線	サイオンスクエアと国吉食堂を結ぶ信号	・国際通りに近い為、信号無視する車が多い。	信号等もあり、これ以上の対応は無理 安全ボランティア等の配置検討	学校
3	壺屋小学校南側線	幼稚園前走路(裏門通り)	・道幅が非常に狭く、交互に車が往来している。スクールゾーンではあるが、車が多い。	時間指定のスクールゾーン(片側がない) 標識再設置予定	那覇警察署

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

通学路の緊急合同点検に係る対策必要箇所の対策及び対策状況一覧表

【大道小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	三原大道線	真和志中学校からほたる橋に抜ける道路	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	次年度までに外側線の設置予定。(横断歩道は検討)	道路建設課
2	壺屋三原北線	喜多通りから共和通りにかけて	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	朝通行止め(7~9時)違反者取締検討中	那覇警察署
3	壺屋三原北線	壺屋2丁目~三原1丁目	歩道がなく児童の通学が危険	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課
4	県道46号線	安里橋通りの安里橋近く	交通量が多いにもかかわらず、信号機のない横断歩道がある。	カーブにある横断歩道 信号機設置場所の検討	那覇警察署
5	真嘉比大道線	大道郵便局近くから真嘉比小学校へぬける道路	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課
6	大道小学校西側線	大道郵便局から大道小学校へ抜ける道路(コミュニティー道路)	交通量が多きにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	スクールゾーン交通規制あり 安全ボランティア等の配置検討	学校
7	松川繁多川線	大道給油所から松川小学校へ抜ける道路	交通量が多きにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	区画線もある 安全ボランティアの配置等検討	学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

【真和志小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	寄宮繁多川線	ファミマ(真和志小学校前店)からかねひで寄宮店向け道路(黒丸宗通り)	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課
2	識名1号線	ローソン那覇識名1丁目店から大石公園向け一方通行道路	一方通行で道路幅が狭いため、車両と歩行者が接触する危険がある。	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課
3	真和志小学校東側線	JA裏側	外側線	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

【神原小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	県道222号線	神里原通りの「ピガロ壺屋」の横断歩道	交通量が多いにもかかわらず、信号がないため横断が厳しい。	道路工事が入る予定。標識移設が見えないので標識移設予定。	那覇警察署

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

【与儀小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	国道330号線	国道330号沿い新垣材木店横の横断歩道	右折、左折車両が両方に並び飛び出してくるため歩道上危険。(特に朝の登校時)	横断歩道引き直し。右折の交通規制検討中。	那覇警察署
2	市道未認定	与儀小給食室前出入口道路	幅がせまく冷凍車が入る際、他の車と通行人が危険。(特に朝の登校時)	現状以上の対応は厳しい。安全ボランティアの配置検討	学校
3	与儀28号線	かねひで与儀店向け道路	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。(常時)	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課
4	与儀32号線 与儀2号線	赤十字病院裏道路	児童の通学路だが、改築後横断歩道の白線がずれている。(特に登下校時)	駐車場との関係で横断歩道は無理 学校の安全指導で対応	学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

通学路の緊急合同点検に係る対策必要箇所の対策及び対策状況一覧表

【城西小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	赤田寒川線	那覇市首里寒川町から金城町 赤マルソウ通り	交通量が多い(観光客のレンタカーも含め)のに歩道がない	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課
2	県道50号線	那覇市首里寒川町と山川町の境目 観音堂から琉染までの道	交通量が多い(観光客のレンタカーも含め)のに歩道がない	歩道設置は困難。路側線次年度検討	県
3	主要地方道那覇北中城線	那覇市首里真和志町1丁目 城西小前 龍潭池横の横断歩道	交通量が多く、位置的に危険(もう少し旧博物館寄りに移設希望)	駐車場出入口のため横断歩道の移設は無理 横断歩道の横断で安全指導	学校
4	当蔵1号線	那覇市首里大中町1丁目旧博物館横当蔵保育所向けの道	歩行者専用道路にもかかわらず、抜け道として通行する車両が多い	取締りを検討中	那覇警察署

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

【城南小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	崎山8号線	那覇市崎山町4丁目学校前の道	道幅が狭く、交通量が多い。歩道も狭い。	次年度までに外側線の引き直し実施	道路建設課
2	鳥堀8号	首里鳥堀2丁目～首里赤田町1丁目	歩道がなく児童の通学が危険	次年度までに外側線の引き直し実施	道路建設課
3	赤田中央線	首里赤田町2丁目～首里赤田町1丁目	歩道がなく児童の通学が危険	次年度までに外側線の引き直し実施	道路建設課

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

【松島小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	末吉内間線	那覇市末吉町の酒工場の近く	信号がなく、朝の交通量が多い。	車の停止線を検討中	那覇警察署

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

【真嘉比小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	真嘉比53号線	那覇市真嘉比小学校おもしろ門側道路	交通量多く車のスピード速い。信号機設置が必要。迎いの駐車車両が多い。	信号等の設置は厳しい 安全ボランティア等の配置検討	学校
2	真嘉比53号線 真嘉比16号線	那覇市真嘉比サニーコート前交差点	カーブ付近で見通し悪い・車が飛び出す(信号機設置が必要)	信号設置は無理(カーブ) 安全ボランティア等の配置検討	学校
3	真嘉比7号線	ひらまつ保育園裏通りからラーメン花月新都心店向け道路	道幅が狭いが交通量が多い。	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課
4	真嘉比7号線	ひらまつ保育園裏通りからラーメン花月新都心店向け交差点	左右確認しにくい。	ミラー設置 済	道路管理課
5	真嘉比53号線 真嘉比9号線	那覇市真嘉比ランドマーク前の交差点	一時停止せずに車両が入ったり出たりする。(徐行等の表示必要)	信号設置は無理(距離が近い) 安全ボランティア等の配置検討	学校
6	真嘉比53号線 真嘉比30号線	那覇市真嘉比バイパス荘前のT字路	一時停止せずに車両が入ったり出たりする。(徐行等の表示必要)	信号設置は無理(距離が近い) 安全ボランティア等の配置検討	学校
7	真嘉比53号線	那覇市真嘉比ベリーズ前道路	カーブ付近で見通し悪い。(信号機設置が必要)	信号設置は無理(カーブ) 安全ボランティア等の配置検討	学校
8	真嘉比53号線	那覇市真嘉比ビューティーショップ前道路	カーブ付近で見通し悪い・車が飛び出す。(信号機設置が必要)	信号設置は無理(カーブ) 安全ボランティア等の配置検討	学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

通学路の緊急合同点検に係る対策必要箇所の対策及び対策状況一覧表

【上間小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	長田13号線	那覇市長田2丁目上間小前の車道	車の通行量が多く、歩道と車道の区別がない。	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課
2	国場中間線	那覇市上間女子短から水タンク、識名トンネル	車の通行量が多く、歩道と車道の区別がない。	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課
3	長田9号線	那覇市上間の白バラ洋菓子店の裏側の道	朝の車の通行量が多く、歩道の白線がない。	次年度までに外側線の引直し予定	道路建設課
4	長田20号線 長田13号線	ファミマ裏の十字路	ファミマ裏の十字路に停止線を引いて欲しい	停止線検討中	那覇警察署

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

【識名小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	繁多川中央線	識名小学校前の一方通行。繁多川2丁目の宮城アパートから長堂歯科	道幅が狭く、歩道と車道の区別がない。	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課
2	県道222号線(旧道)	識名2丁目の識名十字路からファミリーマート	道幅が狭く、歩道と車道の区別がない。	工事のため今は対応が難しい。工事後に対応。当面は安全指導の徹底	学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署

【松川小学校】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H25年2月20日現在)	事業主体
1	松川繁多川線	繁多川1丁目11玉城商店から学校までの歩道	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課
2	松川4号線	繁多川1丁目11玉城商店から学校までの歩道	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課
3	三原14号線	松川小学校前繁多川1丁目37～21に続く道路	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課
4	繁多川松川線	繁多川1丁目19沿いの道路	電柱がある場所はバスがセンターラインを超して走行する。(朝は沖工生の自転車も通る)	歩行者専用道路から出てくる車両が多い 取締りを検討中	那覇警察署
5	三原10号	三原2丁目	歩道がなく児童の通学が危険	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課
6	三原北線	三原2丁目	歩道がなく児童の通学が危険	次年度までに外側線の設置予定	道路建設課

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、那覇市道路建設課、那覇市道路管理課、那覇警察署