

令和5年度(2023)スクールゾーン委員会要請事項一覧

1:道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2:新規設置等、要請事項1にあたらなもの

	学校名	要 請 事 項	No.	事 項	関係部署	回 答
1	安謝小	1	1	グレーチングの取替え (安謝給食センター付近坂道のガードレール内側にある) 安謝2丁目29-14	道路管理課	令和6年12月時点において、対応済みとなっております。
2	安謝小	1	2	止まれ、並びに停止線のカラーリングの塗り直し(4か所) ①安謝2-15-9(斎藤アパート前)②安謝292-8(内間商店前)③安謝2-17-1(ワンスホーム前)④安謝2-28-16(ライト工業株式会社前)	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
3	安謝小	1	3	カーブミラーに死角があるので位置調整をお願いしたい。 安謝2-15-9(斎藤アパート前十字路)	道路管理課	現場確認の上、カーブミラーの修繕対応を検討します。
4	安謝小	1	4	カーブミラーに死角があるので位置調整をお願いしたい。 安謝2-19-29(給食センター南方面オアシス久のT字路)	道路管理課	現場確認の上、カーブミラーの修繕対応を検討します。
5	安謝小	2	1	登下校時間帯のパトロール強化 安謝小学校周辺道路は道幅が狭く歩道がないところが多々ある。抜け道にもなっており、駐車車両も多く、児童が車道を歩くことになってしまっている。	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
6	安謝小	2	2	ポストコーンの設置 歩道がなく、駐車車両も多い。数年前は接触事故あり。抜け道になっていてスピードを結構出ている車もある。 安謝2丁目15-16～2丁目15-14 (サンパワーミュージック音楽教室から八重山かまぼこ横十字路)	道路管理課	ポストコーンの設置については、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
7	安謝小	2	3	カーブミラーの設置か、止まれなど標識の設置 T字路は見通しが悪く抜け道になっている、さらに交通量も多いので歩行者が危険。 安謝97-3	南部国道事務所	(南部国道事務所) 既発注工事にてR7.2月までにカーブミラー設置を予定。
8	安謝小	2	4	登下校時の駐車禁止を促すパトロール、ポストコーンの設置 商店街の駐車車両が多く、児童が車道を歩いて危険です。数年前に、児童を巻き込む事故あり。 安謝184-4	道路管理課 那覇警察署	(道路管理課) 那覇市道部分に係る不法占用物件については、設置者に対し指導強化いたします。なお、ポストコーンの設置については、駐車車両の取り締まり状況を見ながら対応を検討いたします。 (那覇警察署) 現場確認の上、対応を検討いたします。
9	安謝小	2	5	歩道カラーリング部分にポストコーンの設置 道路幅が狭く、歩行者のわきを車両が通過し、危険 安謝292-8～76-1 (内間商店から新里アパート)	道路管理課	路肩着色やポストコーンの設置については、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
10	安謝小	2	6	ポストコーンの設置 (花曜日から新垣税理士事務所) 道路幅が狭く、歩行者のわきを車両が通過し、危険 安謝2丁目21-21～2丁目18-21	道路管理課・	ポストコーンの設置については、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
11	安謝小	2	7	ポストコーンの設置 道路幅が狭く、歩行者多い歩道に進入する車両あり 安謝2丁目18-21～2丁目17-1 (新垣税理士事務所からワンスホーム)	道路管理課	ポストコーンの設置については、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
12	安謝小	2	8	段差舗装とダイヤモンド、外側線の引き直し 下り坂でスピードが出たまま交差点進入や停止しない車両あり歩行者の発見がなくなる。 安謝2丁目28-16 (ライト工業前)	道路管理課 那覇警察署	(道路管理課) 令和6年度に外側線の修繕を予定しております。また、ハンブ等の速度抑制施設については、予算や優先度を考慮しながら整備について検討致します。 (那覇警察署) 現場確認の上、対応を検討いたします。
13	安謝小	2	9	信号機や点灯式標識の設置 一時停止無視の車両ありコンビニ新設で交通量増加。 安謝2丁目26-21	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。

令和5年度(2023)スクールゾーン委員会要請事項一覧

1:道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2:新規設置等、要請事項1にあたらなないもの

14	安謝小	2	10	スピード落とせの標識の設置、段差舗装等 急減速車両あり保育園開園、病院開院により歩行者、車両も増加 安謝1丁目20ー13 (仲地産婦人科横)	道路管理課	令和6年12月時点において、「速度落とせ」の路面標示により対応済み。経過観察により、ハンプ等の設置を検討いたします。
15	安謝小	2	11	カラーリングなどの注意喚起標示、標識の設置 登校時間帯の車の量が多く、信号機もないため危険。 安謝2丁目4ー12 (K0菜YA前の横断歩道付近)	道路管理課 那覇警察署	(道路管理課) 道路管理課においては、令和6年12月時点において、交差点等のカラー舗装化により対応済みとなっております。 (那覇警察署) 警察所管部分は補修済みです。
16	安謝小	2	12	歩道強調色カラーリング、取り締まり及びパトロール 信号無視や交差点内での車線変更、青に変わってからの急加速、発進が多い。巻き込み事故も多い。 (58号線ローソン(天久2丁目31ー10)と安謝2丁目6ー20)	南部国道事務所 那覇警察署	(南部国道事務所) 現在、市道側から国道58号線に左折する車輛に対して間口が広くスピードを出しやすい形状であることから、縁石の位置を変更し間口を狭くすることで減速を促す工事を令和7年度に施工予定です。 (那覇警察署) 現場確認の上、対応を検討いたします。
17	安謝小	2	13	道路反射鏡設置 安謝1-23-1(ゴルフパラダイス那覇店ラ・ファミーユのT字路)	道路管理課	当該路線は、隅切り及び歩道があり、現場確認のうえ、一時停止の遵守や徐行によって見通しが確保できるため、道路管理者としてのカーブミラー設置は行いません。
18	安謝小	2	14	道路反射鏡設置 安謝1-20-16(仲地レディースクリニック北側T字路)	道路管理課	当該路線は、隅切りがあり、現場確認のうえ、一時停止の遵守や徐行によって、見通しが確保できるため、道路管理者としてのカーブミラー設置は行いません。
19	城東小	1	1	石嶺62号線(石嶺町2-120-2付近) 横断歩道の塗り直し	那覇警察署	塗り直しを警察本部に申請済み
20	城東小	1	2	農道石嶺2号線(石嶺町2-96-1-3付近) 横断歩道塗り直し	那覇警察署	塗り直しを警察本部に申請済み
21	城東小	1	3	県道29号と農道鳥堀2号線の合流地点(鳥堀町4-106-5付近) 横断歩道塗り直し	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
22	城東小	1	4	農道鳥堀2号線(鳥堀町4-99付近、母子支援センターと照屋食品の間の道) 路側帯塗り直し	道路管理課	現場確認の上、白線の修繕対応を検討いたします。
23	城東小	1	5	鳥堀2号線と農道石嶺1号線の合流地点(鳥堀町4-146-10付近) 横断歩道塗り直し	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
24	城東小	1	6	県道29号線の首里コープから石嶺グラウンドまでの歩道／街路樹部分の石盤の補修(凸凹箇所あり、歩行者の転倒の恐れ)	南部土木事務所	予算が確保でき次第、修繕工事を実施します。
25	城東小	1	7	県道29号線のファミリーマート首里石嶺球場前店付近の横断歩道4つ 横断歩道塗り直しと目立つように着色を希望	那覇警察署 南部土木事務所	(南部土木事務所) 県警と協議結果を踏まえ、横断歩道部に青色の強調表示を施すことを検討いたします。 (那覇警察署) 現場確認の上、対応を検討いたします。
26	城東小	2	1	歩車分離式信号機への変更 県道29号線に面しているため交通量も多く、横断歩行者のすぐ横を車が駆け抜ける等、非常に危険。小学校正門に近く、朝は多くの児童が通学に使用するため、早急に対策をしてほしい。	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
27	城東小	2	2	ボタン式歩行者用信号機の新設／石嶺62号線(石嶺プラザ前) 利用者が多く、朝夕は交通量も多いため、信号機を設置してほしい。	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
28	城東小	2	3	横断歩道の新設／県道29号沿い赤嶺クリーンぐ店横(石嶺2-189-1) 交通量の多い合流地点で、朝夕は抜け道に使われていて、飛び出してくる車が多く危険。	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
29	城東小	2	4	横断歩道の新設／県道155号線(石嶺2-179-9付近) 道幅が広く比較的交通量も多いが、横断歩道がなく危険	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。

令和5年度(2023)スクールゾーン委員会要請事項一覧

1:道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2:新規設置等、要請事項1にあたらなもの

30	城東小	2	5	路側帯の新設・路肩の着色／農道石嶺1号線(石嶺2-240-5から県道155号合流まで) 道幅が狭く交通量は多いため、歩行者と車の接触が危険	道路管理課	グリーンベルトや白線の設置については、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
31	城東小	2	6	道路照明灯の増設／農道鳥堀2号線 児童等が利用する道で、いくつかは照明灯はあるが暗い。	道路管理課	道路照明には、交通安全を目的としたものと防犯を目的とした保安灯と大まかに2種類あります。道路照明灯の設置については、「道路照明施設設置基準・同解説」の基準等に基づき、連続照明や局部照明と設置の検討判断をしており、主には、夜間事故率や夜間交通量等に応じて優先設置をしているところであり、道路照明としての設置は、検討しておりません。
32	城東小	2	7	道路照明灯の増設／農道石嶺1号線(石嶺2-240-5から県道155号線合流まで) いくつかは照明灯はあるが暗い、ハブがよく出没するため	道路管理課	道路照明には、交通安全を目的としたものと防犯を目的とした保安灯と大まかに2種類あります。道路照明灯の設置については、「道路照明施設設置基準・同解説」の基準等に基づき、連続照明や局部照明と設置の検討判断をしており、主には、夜間事故率や夜間交通量等に応じて優先設置をしているところであり、道路照明としての設置は、検討しておりません。
33	城北小	1	1	横断歩道の塗り直し／久場川町1丁目の交差点で、四方から車の往来が多く視界が悪い。道幅も狭い	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
34	城北小	1	2	報徳保育園(石嶺町1-53-2)付近、路肩線の塗り直し／道幅が狭く、児童と車の間が狭いため	道路管理課	現場確認の上、白線の修繕対応を検討いたします。
35	城北小	2	1	城北こども園前、カーブミラーの新設／城北中学校から城北小学校方面から坂を下りてくる自動車が児童の登下校の様子に気付きにくい ため	道路管理課	現場を確認したところ、当該路線は、一時停止の遵守や徐行により見通しが確保できるため、那覇市道路反射鏡設置基準第3条各号に適合しないことから、道路管理者としてのカーブミラー設置はできないと判断しました。
36	城北小	2	2	ガードレール等の新設／本校の赤門前の横断歩道の近くに以前は建物があったが、取壊され、歩道と敷地の段差があり危険。家主が簡易的に鉄柵を設置している。	道路管理課	ガードレールの設置については、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
37	城北小	2	3	カーブミラーの向きの調整／体育館横の坂道の前にカーブミラーが設置されているが、ミラーの向きに偏りがあるため。	道路管理課	現場確認の上、カーブミラーの修繕対応を検討いたします。
38	城西小	1	1	ひび割れの安全対策 ひび割れが見えるが危険はないか点検及び修繕等 島添坂の岩盤(私有地)	建築指導課	当該土地は、民有地となっており、所有者へ石積みの部分的な崩落について、第三者への事故・被害を未然に防ぐため適切な維持管理を行うよう所有者へ対応を求めています。所有者も対応の意思は示しているものの、すぐに修繕工事を行うことが困難なため、現状確認及び維持管理も含め対応を行うよう指導しております。
39	城西小	1	2	ひび割れの安全対策 ひび割れており崩れないか点検及び修繕等 芸大金城キャンパスの向かいの壁(私有地)	建築指導課	当該土地は、民有地となっており、所有者に対し維持保全の指導を行っております。修繕工事に関しては令和5年5月の時点で完了した旨の報告を受けておりますが、一部石積みに浮きがみられたため、改めて所有者へ対応を求めています。
40	城西小	1	3	歩道の草刈り 歩道に草木が生え放題で見通しが悪い いろは坂	道路管理課	現場確認の上、除草の対応を検討いたします。
41	城西小	1	4	横断歩道と停止線の塗り直し 寒川郵便局前	那覇警察署	塗り直しを警察本部に申請済み
42	城西小	2	1	横断歩道にハンブの設置 交通量が多く横断歩道でも止まらない車が多い 県道29号線当蔵1丁目と大中1丁目の十字路	南部土木事務所	幹線道路にハンブを設置することは難しいため、令和5年度に横断歩道へ赤色の強調表示を実施しました。
43	城西小	2	2	横断歩道の設置 朝横断する子どもが多いが交通量も多く危険 ぶくぶく茶前こざくら保育園まえ	那覇警察署	当該箇所につきましては横断歩道の設置基準を満たしておらず、横断歩道を設置することができません。

令和5年度(2023)スクールゾーン委員会要請事項一覧

1:道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2:新規設置等、要請事項1にあたらないもの

44	城西小	2	3	交差点を狭くできないか 交差点が広いためぎりぎり渡る車が、反対側の歩行者信号が青になった際に横断歩道にさしかかり危ない 池端の三叉路	南部土木事務所	交差点を小さくするには大がかりな工事が必要になり費用負担が大きいため、令和5年度に横断歩道へ赤色の強調表示を実施しました。
45	城西小	2	4	路側帯のカラーリングと看板の位置調整 抜け道となっており、交通量が多いが道が狭く危険 一中健児の塔近くの一方通行の道路	道路管理課	令和6年12月時点において、対応済みとなっております。
46	城西小	2	5	歩道のカラーリング又は横断歩道の設置 幅が広いが信号も無く、観光客の車の出入りが危ない ヒルトン前の入口	南部土木事務所 那覇警察署	(南部土木事務所) 令和5年度に歩道のカラーリングを実施しました。 (那覇警察署) 当該箇所につきましては横断歩道の設置基準を満たしておりません。
47	城西小	2	6	路側帯設置 交通量多いが歩道がなく危険 県道50号線首里観音堂～首里高校	南部土木事務所	令和6年度に路側帯設置、カラーリングを実施しました。
48	城南小	1	1	鳥堀8号(赤田北線向け) 毎年木で表示が隠れるため看板の移設希望(①)	那覇警察署	対応を警察本部に申請済み
49	城南小	1	2	崎山8号 外側線の塗り直し路側帯カラー化排水溝等補修ポールの設置(②④) ・道幅狭く傘を持つと車道側の歩行になる ・排水溝の破損 ・鳥堀8号交差点に曲がる道が急なため巻き込みの不安 ・学校門向かいからの私道の見通しが悪い	道路管理課	現場確認の上、白線と側溝の修繕対応を検討いたします。また、路肩着色やポストコーンの設置については、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
50	城南小	1	3	崎山5号 外側線の塗り直し路側帯のカラー化(②) 道幅狭く傘を持つと車道側の歩行になる	道路管理課	現場確認の上、白線の修繕対応を検討いたします。路肩着色については、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
51	城南小	1	4	崎山6号 階段や道路の舗装、修繕(手すり劣化など)や歩行者専用道路の設置(⑤⑥⑦⑧) ・宿道大門坂の階段や道路の状態が悪く、滑りやすい ・崎山2号への道が狭く、通行時に車やバイクが通ると危険	道路管理課・	現場確認の上、道路の修繕対応を検討いたします。
52	城南小	1	5	鳥堀1号線 横断歩道かハンプ設置等や歩行者確認用鏡設置希望(⑨)	道路管理課 那覇警察署	(道路管理課) ハンプについては、現地の構造上、設置ができません。また、カーブミラーにおいては、隅切りの代替となる歩道があり現場確認の上、一時停止の遵守や徐行により、見通しが確保できるため、道路管理者としてのカーブミラー設置は行いません。 (那覇警察署) 当該箇所につきましては横断歩道の設置基準を満たしておらず、横断歩道を設置することができません。
53	城南小	1	6	鳥堀中央線 横断歩道線希望・路側帯カラーリング、地番沈下による舗装(⑩⑪⑫)	那覇警察署 道路管理課	(道路管理課) 令和6年度に路肩着色を実施予定しております。地盤沈下等による舗装については、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。 (那覇警察署) 現場確認の上、対応を検討いたします。
54	城南小	1	7	大角座周辺 経年劣化のサビ防止や塗り直し等、カーブミラーの調整外側線の塗り直し、ポール設置、路側帯のカラー化、剪定作業、崎山16号:街頭設置希望(⑬⑭⑮⑯⑰)	道路管理課 南部土木事務所	(道路管理課) 現場確認の上、カーブミラーや白線の修繕を検討いたします。また、ポストコーンの設置については、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。 (南部土木事務所) 大角座歩道橋については、現在、補修設計を行っており、設計完了後、予算が確保でき次第、補修工事を実施します。劣化が著しい箇所については、令和5年度と6年度に緊急対策を実施しました。外側線についても予算が確保でき次第、塗り直しを実施します。ポール設置については今年度設置を行います。

令和5年度(2023)スクールゾーン委員会要請事項一覧

1:道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2:新規設置等、要請事項1にあたらなないもの

55	城南小	1	8	金城ダム前 押しボタン式の信号機の設置希望(18)	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
56	城南小	1	9	崎山7号 押すり破損の修繕、ガードパイプの改修(子供が転落の恐れ)(19 (20)	道路管理課	現場確認の上、歩道の修繕対応を検討いたします。
57	泊小	1	1	ガードレールの補修／泊高等学校とファミリーマートの間のガードレール 損傷がひどいため補修を希望	道路管理課	現場確認の上、横断防止柵の修繕対応を検討いたします。
58	泊小	1	2	ガードレールのポール補修／泊1丁目渡口歯科側	道路管理課	現場確認の上、ガードレールの修繕対応を検討いたします。
59	泊小	1	3	横断止まれ表示の補修／泊1丁目ファミリーマート	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
60	泊小	2	1	速度抑制する注意喚起表示等の交通安全対策 おもろまち1-1-2、沖縄県労働金庫おもろまち店とメディアビルとの間の 横断歩道。一時停止を無視する車両が多く、危険なため。	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
61	泊小	2	2	横断歩道の設置や安全対策が必要 おもろまち2-5-7、フリーベル天久新都心とファミリーマートおもろまち 2丁目の間の道路。ファミリーマートの駐車場や、通り抜ける車が多く 歩行者が見えづらく危険。	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
62	泊小	2	3	焼肉キングから、おもろまちメディカル横を通り泊小へ下りる歩道、黄 金森公園から泊小向けに下りる歩道。視覚障がい者用誘導ブロック 周りの隆起陥没が全体的に点在し、つまづきやすい。小石が敷き詰 められている歩道になっており、傷が深く大きい。早急な補修が必要。	道路管理課	現場確認の上、歩道の修繕対応検討いたします。
63	泊小	2	4	那覇市上之屋1丁目12と1丁目15あたりの歩道、おもろまちメディカ ル前の駐車場周辺の歩道。雑草が茂っているため、定期的な整備が 必要。	道路管理課	現場確認の上、歩道の除草対応を検討いたします。
64	泊小	2	5	那覇市上之屋1丁目4番地付近。沖縄ビューティーアート専門学校 から泊小学校向けY路地。車の停止位置がわかりづらく、歩道もない ため、一時停止表示などの安全対策が必要。	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
65	泊小	2	6	国道58号泊交差点、3丁目側。横断待ちの歩道に車両侵入の危険 があるため横断待機場所に、車両侵入防止のポールや、ポラードの 設置を希望。	南部国道事務所	既発注工事にてR7.2月までにポラード設置を予定。
66	大道小	1	1	マーカー(ペンの色:ピンク)道路が雨天の時、水溜まりが多く、水はけ が悪い歩行者は水をかけられることが多い。運転する人にとっても、 スリッパの心配があるため道路の補修をお願いいたします。	道路管理課	現場確認の上、道路の修繕対応を検討いたします。
67	大道小	2	1	マーカー(ペンの色:黄色)スクールゾーン内「歩行者専用道路」、コ ミュニティ道路への侵入が多いため、保護者、地域住民から危険な 場面があったと報告を受けている。 路面に左折表示、右折禁止表示、車両通行禁止表示をお願いいた します。	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
68	大道小	2	2	マーカー(ペンの色:オレンジ)道幅が狭く、交通量が多い。橋の両端に 設置されているガードレールによってさらに道が狭くなっており、歩行 する際に危険。橋の両端の路肩に着色をお願いします。	道路管理課	令和6年度に路面標示による車両の速度抑制対策の実施 を予定しております。
69	識名小	1	1	繁多川大通りの横断歩道と停止線の塗り直し(3か所) ①長堂歯科前②石田中学校前③サンエー繁多川前	那覇警察署	塗り直しを警察本部に申請済み
70	識名小	1	2	JA繁多川支店前の横断歩道が、路面の色と同化して分かりづらいの で色を変えてほしい。	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。

令和5年度(2023)スクールゾーン委員会要請事項一覧

1:道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2:新規設置等、要請事項1にあたらなもの

71	識名小	2	1	識名小学校近くのくもん前の石垣について ①高い石垣なので定期的に安全確認をしてほしい。 ②草木が生い茂っているので対処してほしい。	—	擁壁の維持管理については、基本的にその土地の所有者が設置者にて管理していただく必要があり、市で擁壁の安全点検や草木の管理などの指導は行っておりません。
72	壺屋小	1	1	道路標示の塗り直し ①BiBiホテル国際通り店横(那覇市牧志3丁目20-36)	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
73	壺屋小	2	1	交通安全指導及びパトロールの徹底 安里駅付近HOTELAZAT那覇前交差点	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
74	壺屋小	2	2	一方通行の復元 安里応援団勝男(居酒屋)と佐辺自動車商会との間の細道	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
75	神原小	1	1	那覇市寄宮1丁目8-45(かねひで裏)～寄宮1丁目16-1(みやぎ原保育園)交差点横断歩道の塗り直し、又は、運転者へ減速・一時停止を正す効果的な路面標示の追加、交差点標示のカラーリングをして欲しい。(例:「速度落とせ」「交差点注意」「事故注意」) (小中学校と保育園3ヶ所あり危険)	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
76	神原小	1	2	那覇市樋川2丁目5-1(つくば開成国際高等学校)付近交差点歩道の塗り直しをして欲しい。(2カ所) 朝の登校・通勤時間帯は、スピードを出す車も多い為、消えかかっている横断歩道を塗り直しして欲しい。	那覇警察署	塗り直しを警察本部に申請済み
77	神原小	1	3	那覇市寄宮2丁目29付近三差路横断歩道の塗り直しをして欲しい、2カ所ある。子供の通学路、および三叉路で歩行者がいても停まらないクルマが非常に多いので横断歩道の塗り直し・描き直しをして欲しい。	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
78	神原小	2	1	「ゾーン30」の設定 神原小学校区の内、那覇市寄宮1丁目8-1から8-45「タウンプラザかねひで与儀公園市場までのブロックをゾーン30に設定して欲しい。	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
79	真和志小	1	1	那覇市三原2丁目1-35屋良電化ストア前三叉路横断歩道、停止線が消えている。補修をお願いします。	那覇警察署	塗り直しを警察本部に申請済み
80	真和志小	1	2	沖縄県那覇市寄宮164向陽塾前通り端から交差点の信号が見通せるほど見通しの良い直線道路で青信号に間に合わせようと猛スピードを出す車が多く、付近住民から遠くからアクセルを踏み込んで加速してくる車がわかるほどスピードをだして非常に怖いと苦情がある。細い路地や路上駐車も多いので陰から子供たちが飛び出したら大事故に繋がりがかねない。再度現地を確認するとセンターラインがほぼ消えており幅の広い道路と視覚的に勘違いする運転者が多いのではないかと。早期の対策としてセンターラインの補修からお願いしたい。それに伴いカラー舗装による注意喚起や道路幅が狭く感じる舗装など効果ある対策をお願いしたい。	道路管理課	現場確認の上、白線の修繕対応を検討いたします。また、路肩着色等については、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
81	真和志小	1	3	沖縄県那覇市寄宮3-1-1真和志小学校前三叉路(通称:黒丸宗通り)横断歩道、停止線が消えている。補修をお願いします。	那覇警察署	塗り直しを警察本部に申請済み
82	与儀小	1	1	【与儀小学校南西側、楚辺交差点】添付地図①の横断歩道の塗りなおし	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
83	与儀小	1	2	【与儀小学校南側、学校南門前】添付地図②の横断歩道の塗りなおし	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
84	与儀小	1	3	【与儀1-8-5、焼き肉マン横】添付地図③の横断歩道の塗りなおし	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
85	与儀小	1	4	【与儀1-1-23、居酒屋ココさん横】添付地図④の横断歩道の塗りなおし	那覇警察署	塗り直しを警察本部に申請済み
86	与儀小	1	5	【与儀1-5-2、南洋土建斜め前】添付地図⑤の横断歩道の塗りなおし	那覇警察署	工事完了しています

令和5年度(2023)スクールゾーン委員会要請事項一覧

1:道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2:新規設置等、要請事項1にあたらなもの

87	与儀小	2	1	1.【与儀小学校運動場側県道330号沿い】添付地図⑥の歩道の草刈り ※児童の登下校の安全面で草刈りをお願いしたい。	南部土木事務所	令和6年度に、危険箇所について草刈りを行いました。
88	城岳小	1	1	県道221号から330号に抜け道(ポプラ保育園横)の歩道の白線が見えにくく、児童も車道に出たり、車も歩道内に入ってくるので、とても危険、塗り直しをお願いします。	道路管理課	令和6年12月時点において、対応済みとなっております。
89	城岳小	1	2	城岳小学校と中央公園近くの横断歩道の3ヶ所の塗り直しをお願いします。	那覇警察署	塗り直しを警察本部に申請済み
90	城岳小	1	3	長濱ビル手前T字路の横断歩道の3ヶ所の塗り直しをお願いします。	那覇警察署	塗り直しを警察本部に申請済み
91	城岳小	1	4	あかさかの歩道の線が所々薄くなっているので塗り直しをお願いします。	道路管理課	現場確認の上、白線の修繕対応を検討いたします。
92	城岳小	1	5	城岳小から那覇高校へ行向かう道、ファミマリうぼう手前の横断歩道の塗り直しをお願いします。	那覇警察署	塗り直しを警察本部に申請済み
93	城岳小	1	6	合同庁舎前横断歩道の塗り直しをお願いします。	那覇警察署	塗り直しを警察本部に申請済み
94	城岳小	1	7	家庭裁判所近くT字路の2ヶ所の横断歩道の塗り直しをお願いします。	那覇警察署	塗り直しを警察本部に申請済み
95	城岳小	2	1	横断歩道の新設 壺川公園前、ヨーガ・シャンティ北側から通学する児童がおり、歩道がなく、道幅の関係でヨーガ・シャンティ側に横断していてとても危険。	那覇警察署	当該箇所につきましては横断歩道の設置基準を満たしておらず、横断歩道を設置することができません。
96	天妃小	2	1	一時停止の標識設置(添付地図・写真参照)①久米1丁目18-1付近・②久米1丁目15-18付近・③久米1丁目17-1付近・④久米1丁目18-12付近	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
97	天妃小	2	2	注意喚起の看板設置(添付地図参照)	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
98	垣花小	2	1	学校校門付近三叉路にカーブミラーの設置(2か所)または一時停止を促すような表示 一方通行からの右折車と一方通行へ抜ける右折車の交差が確認しづらく、危険です。スクールゾーンであり、たくさん子どもたちが通る場所であることから早急な対応をお願いします。前回、見通しよとの回答をいただきましたが、時間帯によっては交通量も多く、大変危険です。 前回、見通しが良いとの回答をいただきましたが、塀があって見通せません！軽自動車や背の低いドライバー等を想定して厳密に調査していただきたい。時間帯によっては交通量も多く、大変危険です。	道路管理課	当該路線は、隅切りがあり現場確認の上、一時停止の遵守や徐行により、見通しが確保できるため、道路管理者としてのカーブミラー設置は行いません。学校側の敷地へカーブミラーの設置や電柱への添加については、自治会等からの占用申請については、可能と考えられるため、各団体および管理者への相談をお願いいたします。
99	垣花小	2	2	山下第一洞穴公園前の道路にガードレール、またはボールの設置を要請。道路の幅が狭く、下り坂でスピードを出す車が多くて、大変危険です。	道路管理課	令和6年12月時点において、対応済みとなっております。
100	小祿小	1	1	道路標示の塗り直し等、既存内容の補修 カブチン教会十字路の下り坂(至小祿中)の原っぱのところは、大雨だと下水溝から水があふれ、川ようになって大変滑りやすいので、水はけ改善や滑りにくい舗装にしてほしい。	道路管理課	現場確認の上、側溝の修繕対応を検討いたします。
101	小祿小	2	1	袋中寺近くの十字路からまっすぐ行った通りの三叉路は見通しが悪く、交通量も多い。路上駐車する車があると更に死角ができるため大変危険。スクールゾーンの周知のため、ピラ配布、道路の舗装で「スクールゾーン」を明記したり、減速するような塗装剤等を使って運転者に意識させるようにしてほしい。	市民生活安全課 南部土木事務所	(市民生活安全課) ご希望の箇所は県道であり「スクールゾーン」の表記は難しい状況です。 (南部土木事務所) 県道部分に関し、県警との協議結果を踏まえ、路面標示を施すことを検討いたします。
102	高良小	1	1	宇栄原6丁目5-7島袋歯科医院前の横断歩道 横断歩道・停止線等の路面標示が消えかかっている。路面表示の塗り直し希望	豊見城警察署	塗り直しを警察本部に申請済み

令和5年度(2023)スクールゾーン委員会要請事項一覧

1:道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2:新規設置等、要請事項1にあたらなもの

103	高良小	1	2	宇栄原6丁目4-1エンゼル保育園まへの横断歩道 横断歩道・停止線等の路面標示が消えかかっている。路面表示の塗り直し希望	豊見城警察署	塗り直しを警察本部に申請済み
104	高良小	1	3	宇栄原6丁目12-7三育幼稚園前の道路 「小学校スクールゾーン」イラスト入の路面標示が消えかかっている。路面表示の塗り直し希望	市民生活安全課	要望いただいた箇所について、高良小学校のスクールゾーン委員会の平良さんに確認したところ、令和6年度の路面標示施工は不要とのことでした。もし、同じ箇所や別の場所に路面標示をご希望の場合は、令和7年度の要望として改めてお申し出ください。
105	高良小	1	4	高良4丁目4礼邦学園～宇栄原自治会館～宇栄原公園に向けた道路 路側帯の白線が消えかかっている箇所が多い、白線の引き直し希望。	道路管理課	令和6年12月時点において、対応済みとなっております。
106	高良小	1	5	高良2丁目9ライオンズマンションたから～高良小向けの坂道 路側帯の路面標示が消えかかっている箇所が多い。白線の引き直し希望。	道路管理課	令和6年12月時点において、対応済みとなっております。
107	高良小	1	6	高良2丁目2-1富士学院第2教室前道路の横断歩道が消えているので、引き直しを希望。	豊見城警察署	塗り直しを警察本部に申請済み
108	高良小	2	1	島袋歯科医院(宇栄原6丁目5-7)側から高良小向けの坂道 スクールゾーン内、路側帯の白線がないので、白線を引いてほしい。	道路管理課	令和6年12月時点において、対応済みとなっております。
109	高良小	2	2	宇栄原6丁目4-1エンゼル保育園まへの横断歩道 「横断歩道あり・速度落とせ」等の路面標示等ができないか。	南部土木事務所	県警と協議結果を踏まえ、路面表示を施すことを検討いたします。
110	宇栄原小	2	1	新規にカーブミラーを設置してほしい。(小学校前小祿1061-11か所、月光公園から南風公園向け小祿14262か所)	道路管理課	学校前や月光公園側に位置する道路については、隅切りがあり現場確認の上、一時停止の遵守や徐行により、見通しが確保できるため、那覇市道路反射鏡設置基準第3条各号に適合しないことから、道路管理者としてのカーブミラー設置はできないと判断しました。 なお、小祿南27号および小祿南82号の交差するT字路においては、十分な隅切りがなく、見通しの確保ができないため、カーブミラーの設置を検討いたします。
111	松島小	1	1	中央線と外側帯の塗り直し 田舎居酒屋和(古島2-23-12)からママのリフォーム(古島1-1-20)までの間の市道	道路管理課	令和6年度に中央線および外側線の修繕を予定しております。
112	松島小	2	1	「ゾーン30」の設定 松島小学校区の内、那覇市古島2丁目1番から31番までのブロックをゾーン30に設定して欲しい。	那覇警察署	現場確認の上、対応を検討いたします。
113	松島小	2	2	ポールコーンの設置 いまいパン古島店(古島1-28-5)の近くにある安謝川の「川崎橋」は変形交差点にあることから、交通事故等で車両が同橋に突っ込んできて児童等が危険であることから歩行者の安全対策のため。	道路管理課	令和6年12月時点において、対応済みとなっております。
114	松島小	2	3	ガードパイプ等の設置 「松島小学校」直近の信号機付き横断歩道の歩道側	南部土木事務所	令和5年度にガードパイプを設置しました。
115	松島小	2	4	ポールコーンの設置 松島保育園(松島2-1-12)前の歩道及び松島中学校前の歩道	道路管理課	令和6年12月時点において、対応済みとなっております。
116	松島小	2	5	ポールコーンの設置 ライオンズマンション松島(松島2-1-1)前の歩道	道路管理課	令和6年12月時点において、対応済みとなっております。

令和5年度(2023)スクールゾーン委員会要請事項一覧

1:道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2:新規設置等、要請事項1にあたらなもの

118	古蔵小	1	1	学校周辺の道路の横断歩道(二カ所あります)ダイヤマークや中央線が薄くなっており、児童の横断が危険。塗り直しが必要。また、横断歩道前はドライバーがスピードを出すので、できればカラーの道路標示が必要。	道路管理課 那覇警察署	(道路管理課) 横断歩道の強調着色については、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。 (那覇警察署) 塗り直しを警察本部に申請済み
119	古蔵小	2	1	学校近くの十字の交差点(与儀2丁目12付近)があり、車の往来も激しいのでできれば信号機を設置して欲しい。ここは児童生徒の通学路となっており危険な交差点となっている。	那覇警察署	当該箇所につきましては信号機の設置基準を満たしておらず、信号機を設置することができません。
120	金城小	1	1	小学校、こども園前の横断歩道の塗り直し、停止線の塗り直し 金城4丁目1〜2〜3〜付近(金城小学校付近)	豊見城警察署	塗り直しを警察本部に申請済み
121	金城小	1	2	消防署、西高校前の横断歩道の塗り直し、停止線の塗り直し 金城2丁目17付近	豊見城警察署	塗り直しを警察本部に申請済み
122	金城小	1	3	カーブミラーの補修(金城1丁目5-6付近) 2つあるミラーのうち、正面向かって右側のミラーに傷があり見えづらい	道路管理課	現場確認の上、カーブミラーの修繕対応を検討いたします。
123	金城小	2	1	交差点内に停車しない注意喚起(路面標示・看板等の設置) (赤嶺2丁目11付近) 車が横断歩道の真上で停車し、車の前後を子供達がすり抜けて横断している状況、大変危険	豊見城警察署	交差点上での停車は本来禁じられていることから、警察において路面標示や看板等での注意喚起は行っておりません。
124	金城小	2	2	植込みの剪定(赤嶺1丁目10付近) 草が茂って、歩道がせまくなり歩けない	道路管理課	現場確認の上、歩道の除草対応を検討いたします。
125	曙小	1	1	登下校時は通行禁止にもかかわらず、大通りへ抜けるために侵入する車やバイクが多いので、路側帯のカラー化とスクールゾーンの塗り直しをお願いしたい。もしくは、進入禁止(スクールゾーンの時間帯)の表示がほしい。(曙小学校西側通り)	市民生活安全課 道路管理課	(市民生活安全課) 曙2丁目19番1号付近の路面標示につきましては、令和6年度の事業において修繕を予定しております。 (道路管理課) 路肩着色については、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
126	曙小	2	1	現在の横断歩道が曙小学校正門正面に統合・移設されるのに伴い、学校側から海邦銀行のあるブロックに横断ができない。そのため、新たに海邦銀行前に設置してほしい。(市道曙9号線海邦銀行曙支店前)	那覇警察署	当該箇所につきましては横断歩道の設置基準を満たしておらず、横断歩道を設置することができません。
127	曙小	2	2	大通りへの抜け道として利用する車が多いにもかかわらず、通りの歩道が狭いので、児童の登下校の際に危険。また、過去には公園で遊んでいた児童が飛び出していまい、接触事故も起きている。運転手注意のカラー化と横断防止柵をお願いする。(市道曙27号線曙公園前通)	道路管理課	当該路線においては、歩道を有する道路となっているため、歩道外の路肩着色は、検討しておりません。児童への歩道優先歩行の交通安全指導をお願いいたします。また、公園側の歩道においては、横断防止柵が設置されていることから、飛び出し対策は、実施済みと考えております。
128	小祿南小	1	1	点字ブロック破損、浮きの修繕要請箇所・・・5カ所 (1)小祿5丁目13-12ガソリンスタンドENEOS宇栄原店前歩道 (2)小祿5丁目13-7シャトレ南ハッピー洋菓子店前歩道 (3)小祿5丁目13-1おろく皮フ科クリニック付近の歩道 (4)鏡原町34-40商業施設アクロスプラザ小祿前歩道(数カ所あり) (5)鏡原町36-1鏡原中学校正門付近歩道	道路管理課	那覇市道路管理課が管理する部分につきましては、現場確認の上、歩道の修繕対応検討いたします。
129	小祿南小	1	2	点字ブロック設置要請箇所・・・5カ所 (1)小祿5丁目13-1おろく皮フ科クリニック付近の横断歩道内 (2)小祿213プレミアムレンタカー那覇本店前「小祿」バス停留所内 (3)小祿1丁目1-1ホテルオロックス前横断歩道内 (4)小祿201ファミリーマート小祿本通り店前歩道と横断歩道内 (5)小祿224はまがぁマンション前～竹寿司～ホテルオロックスへ渡る横断歩道までの歩道	道路管理課	那覇市道路管理課が管理する部分につきましては、現場確認の上、歩道の修繕対応検討いたします。

令和5年度(2023)スクールゾーン委員会要請事項一覧

1:道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2:新規設置等、要請事項1にあたらなもの

130	真地小	2	1	みなし歩道の設置 農道1号線 公園建設に伴い、歩道として利用していた場所が通れなくなったため。農道真地1号線は車幅に対して登校時間の大型車両の往来もいく、雑草や不法投棄で視界も悪いので、大変危惧しております。	道路管理課	路肩着色については、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
131	真地小	2	2	ゾーン30とグリーンレールの設置 真地小学校前のコインランドリーから大空公園及びあけぼのラーメンまで スクールゾーン対象地域ではあるが、登校時間ゾーン地域居住者の通勤車両もあり、また一部歩道が明確ではないエリアもある、走行速度抑行、ドライバーの注意を歩行者へ向ける為グリーンレールの設置と、ゾーン30の設置をお願いしたい。	道路管理課 那覇警察署	(道路管理課) 路肩着色については、令和6年度の実施を予定しております。 (那覇警察署) 現場確認の上、対応を検討いたします。
132	銘苅小	1	1	道路の補修 ・道路のへこみ(銘苅小裏手の駐車場で入り口) 児童が歩行時に転んで怪我をする可能性がある為、補修をお願いします。	道路管理課	現場確認の上、歩道の修繕対応を検討いたします。
133	銘苅小	2	1	・道路照明灯 銘苅小周辺には外灯がなく、暗くて足元が見えづらく歩行するのも危険。また暗いので、不審者等がいても気づきにくく危険である。	市民生活安全課	市民生活安全課では、自治会等に対し保安灯の設置補助を行っております。付近の自治会等へ保安灯の設置補助申請をご要望していただきますようお願いいたします。なお、申請は校区まちづくり協議会で行うこともできます。
134	天久小	1	1	中央線・停止線・止まれの道路標示の引き直し 小学校校舎周辺道路すべて	道路管理課 那覇警察署	(道路管理課) 現場確認の上、中央線の修繕対応を検討いたします。 (那覇警察署) 現場確認の上、対応を検討いたします。
135	天久小	1	2	中央線の引き直し(無印良品～沖縄銀行までの裏の道路)	道路管理課	令和6年度に中央線の修繕を予定しております。
136	天久小	1	3	天久37号線の中央線の引き直し	道路管理課	令和6年度に中央線の修繕を予定しております。
137	天久小	1	4	銘苅泊線(新都心公園駐車場側道路)中央線の引き直し	道路管理課	令和6年度に中央線の修繕を予定しております。
138	天久小	2	1	【運動場南東端のT字路および、無印良品裏の十字路】 カラー舗装もしくは、大きな標識の設置※早急に！ 「止まれ」の標識を無視し交差点に進入する車両が非常に多い！車両事故が頻発しており、いつか子どもたちが巻き込まれる不安が大きい場所。そのため、カラー舗装または大きな立て看板等標識を設置し、主従関係を明確化してもらいたい。	那覇警察署 道路管理課	(道路管理課) 警戒表示等については、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。 (那覇警察署) 現場確認のうえ対応を検討いたします。
139	天久小	2	2	【割烹いわい前交差点】歩者分離式信号の立て看板もしくは大きな標識の設置および、中央に交差横断歩道の新規設置 歩者分離信号と気づかず、発車してしまい、歩行者の子どもたちに接触してしまうことが多々みかける。その逆で、子どもたちが勘違いし、慌てて渡ろうとしてしまうこともあり、危険なため、運転手も小さな子どもたちも見えない位置に、立て看板「歩者分離ですよ」と分かりやすく、大きく表示してもらいたい。※早急に対応をお願いします！	那覇警察署	現場確認のうえ対応を検討いたします。
140	天久小	2	3	【銘苅泊線(新都心公園駐車場側道路)】注意喚起の看板設置もしくは、ロードハンプの設置 子どもたちが多く往来する中にも関わらず、直線で見通しが良いからか、スピードを出す車両が非常に多い場所。マンションも隣り合っているため、横断する子どもたちも多く危険なため、対策が早急に求められる。	道路管理課	ハンプの設置については、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。

令和5年度(2023)スクールゾーン委員会要請事項一覧

1:道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2:新規設置等、要請事項1にあたらないもの

141	天久小	2	4	【県立那覇国際高等学校裏手住宅地十字路口及びT字路】 見通しの悪い交差点につき、カーブミラー及び停止線の新規設置。または看板の設置をお願いしたい。※児童の交通事故だけが人有り。抜け道で直線道路の為、スピードを出す車やバイクが非常に多く危険な場所。	道路管理課 那覇警察署	(道路管理課) 現場を確認したところ、当該路線は、隅切りがあり現場確認の上、一時停止の遵守や徐行により、見通しが確保できるため、那覇市道路反射鏡設置基準第3条各号に適合しないことから、道路管理者としてのカーブミラー設置はできないと判断しました。 (那覇警察署) 現場確認のうえ対応を検討いたします。
142	天久小	2	5	【DEPOとちゅらまち公園のT字路】注意喚起の看板の設置を早急をお願いしたい。 公衆トイレ利用の一般車両が路上駐車(特にタクシー会社さん、ダンブ会社さん)ががあり、見通しが悪いため非常に危険。また、公園からの無断横断者も多い場所の為、看板設置は急を要すると思われる。	那覇警察署	現場確認のうえ対応を検討いたします。
143	天久小	2	6	【ローソン天久小前T字路】停止線の新規設置 ※子ども達の通学路なのに、停止する車が少なく、スピードを出す車も多い。せめて停止線が抑止力となってくれることを期待している。歩いている子どもはとても危険。	那覇警察署	現場確認のうえ対応を検討いたします。
144	天久小	2	7	【新都心公園駐車場側の横断歩道前】押しボタン式の信号の新規設置 ※登下校時のみならず、スピードを出している車やバイクが多く、とても危険。	那覇警察署	現場確認のうえ対応を検討いたします。
145	天久小	2	8	【緑風公園横の交差点(保育園側ではないほう)】注意喚起の看板もしくは、大きいカーブミラーの追加設置。 ※ミラーが一つしかなく、確認が出来ず接触事故の危険な思いをしている。公園の車道が急な下り坂になっているため、見通しが悪い。公園で遊んでいる子たちのボールが車道に飛び出し、それを追いかけてきた子どもと通る車が接触するおそれが大きいため、非常に危険。また、狭い道なのに抜け道だからなのかスピードが出る車が多い場所である。	道路管理課	現場を確認したところ、当該路線は、隅切りがあり現場確認の上、一時停止の遵守や徐行により、見通しが確保できるため、那覇市道路反射鏡設置基準第3条各号に適合しないことから、道路管理者としてのカーブミラー設置はできないと判断しました。
146	天久小	2	9	【たかえす歯科交差点】止まれの注意喚起の看板の設置 止まれの標識を無視して侵入する車と、路上駐車が多く見通しが悪くなり、子どもと車両の接触の危険が多い場所。注意喚起の看板があれば、意識され、危険さは軽減されると思う。	那覇警察署	現場確認のうえ対応を検討いたします。
147	天久小	2	10	⑮【てるクリニック前交差点】注意喚起の看板設置、その他を緊急を要する。 住宅地からである車両、横断歩道を渡る子どもたち、保育園の送迎の車と、朝は危険地帯となる場所である。特に雨降りの日は上記3つが重なり、非常に危険となるため、看板の設置、もしくは地域交番からの応援体制(バイクではなく、実際に立ってもらいたい!)をお願いしたい。	道路管理課	(道路管理課) 警戒表示等については、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
148	天久小	2	11	【天久29号線から新都心交番交差点】減速ロードバンプ設置もしくは看板設置 直線道路であるせいかスピードを加速させる車がとても多い道路である。減速ロードバンプや停止する旨の看板等の設置を早急をお願いしたい。	道路管理課	(道路管理課) ハンプや警戒表示等については、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
149	天久小	2	12	⑰【天久1丁目アップルパーク天久1丁目第二駐車場のT字路に注意喚起の看板やカーブミラー】 ※特に朝の出勤時にスピードを出す車が多い場所で接触事故の危険な場面を目にする。子ども達からも見通しが悪く、徒歩、自転車等で危ない場面があるため、看板の設置やカーブミラー(大)※子どもの姿が映るような大きなミラーが必須。の設置が必要。	道路管理課	現場を確認したところ、当該路線は、隅切りがあり現場確認の上、一時停止の遵守や徐行により、見通しが確保できるため、那覇市道路反射鏡設置基準第3条各号に適合しないことから、道路管理者としてのカーブミラー設置はできないと判断しました。
150	那覇小	1	1	横断歩道が消えかかっているため塗り直しをお願いします。 久茂地オートサービス前/タイムズ久茂地2丁目第3前/焼肉ZIPANG前/久茂地橋交差点「強者」前/久茂地橋交差点「炎」前/久茂地橋交差点「ワイズカフェ」向/パチンコ店「ジャンボ」裏/セブン前島2丁目店前①/セブン前島2丁目店前②	那覇警察署	現場確認のうえ対応を検討いたします。
151	那覇小	1	2	那覇小学校の校舍裏のガードレールがなくなっている箇所があるので補修して欲しいです。 那覇小学校校舍裏	道路管理課	現場確認の上、ガードレールの修繕対応を検討いたします。