

○平成26年度耐震診断結果及び整備一覧

令和3年5月1日現在

小学校

学校名	建物種別	建築年	構造	階数	延床面積 m ²	診断結果		整備方針	
						診断方法	結果	事業(工事)期間	整備状況
城東 小学校	9号棟【屋内運動場・特別教室等】	S55.5	RC	3	2,331	2次診断	耐震不足	H30	耐震補強済み
城南 小学校	8号棟【普通教室等】	S56.5	RC	3 (B1)	2,418	2次診断	耐震不足	H30	耐震補強済み
識名 小学校	18号棟【屋内運動場】	S53.3	RC	3	2,240	2次診断	耐震不足	R3~4	改築:今年度着手予定
壺屋 小学校	11号棟【屋内運動場】	S55.5	RC	3	1,225	2次診断	耐震不足	H30	耐震補強済み
神原 小学校	8号棟【トイレ棟】	S49.3	RC	3	117	2次診断	耐震不足	H31	未使用化
城岳 小学校	12号棟【管理・普通教室棟】	S55.4	RC	4	3,059	2次診断	耐震不足	H30	耐震補強済み
	15号棟【管理・普通教室棟】	S56.3	RC	3	1,033	2次診断	耐震不足	H30	耐震補強済み
	16号棟【管理・普通教室棟】	S57.3	RC	4	2,105	2次診断	耐震不足	H30	耐震補強済み
	19号棟【普通教室棟】	S56.3	RC	3	888	2次診断	耐震不足	H30	耐震補強済み
小祿 小学校	9号棟【管理・普通教室棟】	S56.2	RC	4	3,473	2次診断	耐震不足	H30	耐震補強済み
	11号棟【屋内運動場】	S56.3	RC	2	1,006	2次診断	耐震不足	H30	耐震補強済み
	12号棟【普通・特別教室棟】	S57.3	RC	4	2,161	2次診断	耐震不足	H30	耐震補強済み
松島 小学校	7号棟【特別教室棟】	S54.2	RC	3	1,684	2次診断	耐震不足	H29	耐震補強済み
	9号棟【普通教室棟】	S55.9	RC	3	910	2次診断	耐震不足	H29	耐震補強済み
	11号棟【屋内運動場】	S56.1	RC	3	1,892	2次診断	耐震不足	H30	耐震補強済み

中学校

学校名	建物種別	建築年	構造	階数	延床面積 m ²	診断結果		整備方針	
						診断方法	結果	事業(工事)期間	整備状況
那覇 中学校	11号棟【プール管理棟】	S49.3	RC	2	91	2次診断	耐震不足	H30	改築済み
神原 中学校	4号棟【特別教室棟】	S42.6	RC	3	1,215	2次診断	耐震不足	H30~R1	改築済み
	5号棟【特別教室棟】	S52.2	RC	3	953	2次診断	耐震不足	H30~R1	改築済み
	13号棟【プール管理棟】	S54.7	RC	2	331	2次診断	耐震あり	—	—