

## 令和4年度(2022) スクールゾーン委員会要請事項一覧

1: 道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2: 新規設置等、要請事項1にあたらぬもの

学校名	要請事項	No.	事 項	関係部署	回答
安謝小	1	1	グレーチングの取替え (安謝給食センター付近坂道のガードレール内側にある) 安謝2丁目29-14	道路管理課 道路建設課	グレーチングの滑り対策を実施予定です。
安謝小	1	2	止まれ、並びに停止線のカラーリングの塗り直し 安謝97-3	那覇警察署	那覇署: 標示補修について警察本部に申請済み。
安謝小	2	1	登校時間帯のバロール強化 安謝小学校周辺道路は道幅が狭く歩道がないところが多々ある。抜け道にもなっており、駐車車両も多く、児童が車道を歩くことになっている。	那覇警察署	警ら活動及び早朝の交通取締り等を実施している。
安謝小	2	2	車線分離標ポールを設置 歩道がなく、駐車車両も多い。数年前は接触事故あり。抜け道でスピードを結構出ている車もある。 安謝2丁目15-16~2丁目15-14 (サンパワーミュージック音楽教室から八重山かまぼこ横十字路)	道路管理課 道路建設課	車両速度を抑制するハンプの設置を実施予定です。
安謝小	2	3	カーブミラーの設置か、止まれなど標識の設置の再検討 T字路は見通しが悪く抜け道になっている、さらに交通量も多いので歩行者が危険。 安謝97-3	那覇警察署 道路管理課 南部国道事務所	カーブミラー設置箇所を管理している南部国道事務所へ設置要望しています。 那覇署: 止まれ標識の設置場所について問題なし。
安謝小	2	4	登下校時の駐車禁止を促すバロール、車線分離標ポール設置 商店街の駐車車両が多く、児童が車道を歩いて危険です。数年前に、児童を巻き込む事故あり。 安謝184-4	那覇警察署 道路管理課	駐車車両の取り締まり状況を見ながら対応を検討いたします。 那覇署: 警ら活動及び早朝の交通取締り等を実施している。
安謝小	2	5	歩道カラーリング部分に車線分離標ポール設置 道路幅が狭く、歩行者のわきを車両が通過し、危険 安謝292-8~76-1 (内間商店から新里アパート)	道路管理課 道路建設課	幅員が狭くポストコーンの設置ができないため、路肩着色で対応しております。
安謝小	2	6	歩道カラーリング部分に車線分離標ポール設置 (花曜日から新垣税理士事務所) 道路幅が狭く、歩行者のわきを車両が通過し、危険 安謝2丁目21-21~2丁目18-21	道路管理課	ポストコーンの設置が可能か検討いたします。
安謝小	2	7	歩道カラーリング部分に車線分離標ポール設置 道路幅が狭く、歩行者多い 歩道に進入する車両あり 安謝2丁目21-21~2丁目18-21 (新垣税理士事務所からワズホーム)	道路管理課	ポストコーンの設置を検討いたします。
安謝小	2	8	車の減速対策 スピードが出たまま交差点進入や停止しない車両あり 歩行者の発見がおかれる。 安謝2丁目28-16(ライト工業前)	道路管理課	外側線の引き直しを検討いたします。 警察: ダイヤマーク(横断歩道あり標示)を検討

# 令和4年度(2022) スクールゾーン委員会要請事項一覧

1: 道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2: 新規設置等、要請事項1にあたらぬもの

学校名	要請事項	No.	事項	関係部署	回答
安謝小	2	9	信号機や点灯式標識の設置 一時停止無視の車両あり コンビニ新設で交通量増加。 安謝2丁目26-21	那覇警察署	那覇署: 信号機設置について警察本部に申請済み。止まれの点灯式標識についても調整中である。
安謝小	2	10	スピード落とせの標識の設置、段差舗装等 急減速車両あり 保育園開園、病院開院により歩行者、車両も増加 安謝1丁目20-13(仲地産婦人科横)	道路管理課	「スピード落とせ」路面標示の設置を検討いたします。
安謝小	2	11	カラーリングなどの注意喚起標示、標識の設置 登校時間帯の車の量が多く、信号機もないため危険。 安謝2丁目4-12(KO菜YA前の横断歩道付近)	那覇警察署 道路管理課 道路建設課 市民生活安全課	横断歩道の着色を実施予定です。 市民生活安全課: 注意喚起の表示として、市民生活安全課では毎年5~6月ごろ、各小学校へ「スクールゾーン」路面標示希望箇所の要請をご案内しております。今年度の受付は終了しておりますので、次年度以降要請してくださいようお願いいたします。予算の範囲内で優先順位をつけて対応いたします。 那覇署: 警ら活動及び早朝の交通取締り等を実施している。
安謝小	2	12	歩道強調色カラーリング、取り締まり及びパトロール 信号無視や交差点内での車線変更、青に変わってからの急加速、発進が多い。巻き込み事故も多い。 (58号線ローソン(天久2丁目31-10)と安謝2丁目6-20)	那覇警察署 道路管理課	国道事務所と連携して交通安全対策を検討いたします。 那覇署: 警ら活動及び早朝の交通取締り等を実施している。
城東小	1	1	外側線の設置、ガードレール、路面着色、ポール設置 農道石嶺2号線	道路管理課 道路建設課	外側線及びポストコーンの安全対策を実施済みです。
城東小	2	1	歩車分離式の変更 県道29号線に合流する右折車両が横断者がいても停止しない、二輪車がする抜ける	那覇警察署 南部土木事務所	同所は、城東小学校前交差点と汀良市営住宅前交差点の信号機サイクルと連動しているため、検討を要する。
城西小	1	1	ひび割れの安全対策 ひび割れが見えるが危険はないか点検及び修繕等 島添坂の岩盤(私有地)	道路管理課 建築指導課	建築指導課: 当該土地は、民有地となっており、所有者へ石積みの部分的な崩落について、通行人等の第三者への事故・被害を未然に防ぐために、適切な維持管理を行うよう指導し適切な対応を求めたところ、所有者より対応の意思が示されました。現在は、所有者の検討している状況です。
城西小	1	2	ひび割れの安全対策 ひび割れしており崩れないか点検及び修繕等 芸大金城キャンパスの向かいの壁(私有地)	道路管理課 建築指導課	建築指導課: 当該土地は、民有地となっており、所有者へ石積みの部分的な崩落などにより通行人等の第三者への事故・被害を未然にふさぐために、適切な維持管理を行うよう指導をしております。現在は、対応について所有者と協議をしている状況です。
城西小	1	3	歩道及び石垣の修繕 歩道と石垣の間にひび割れ 芸大金城町キャンパスに面した歩道と石垣	建築指導課	当該土地は、沖縄県立芸術大学の所有地であることから、大学の施設担当者へ現状を伝え、通行人等の第三者への事故・被害を未然に防ぐために、修繕等の適切な維持管理を行うよう指導を行ったところ、所有者より対応の意思が示されました。現在は、所有者が修繕計画の検討している状況です。
城西小	1	4	歩道の草刈り 歩道に草木が生え放題で見通しが悪い いろは坂	道路管理課	歩道の草刈りについては、予算内での対応になりますが、歩行者の支障にならないよう適宜対応するよう努めます。
城西小	1	5	横断歩道と停止線の塗り直し 寒川郵便局前	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。
城西小	2	1	横断歩道にハンプの設置 交通量が多く横断歩道でも止まらない車が多い 県道29号線当蔵1丁目と大中一丁目の十字路	南部土木事務所	県警と協議結果を踏まえ、横断歩道部に青色の強調表示を施すことを検討いたします。 なお、龍潭線においては景観への配慮が必要なことから、地元の意見等を伺いながら実施の可否を検討していく予定です。

# 令和4年度(2022) スクールゾーン委員会要請事項一覧

1: 道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2: 新規設置等、要請事項1にあたらぬもの

学校名	要請事項	No.	事項	関係部署	回答
城西小	2	2	横断歩道の設置 朝横断する子どもが多いが交通量も多く危険 ぶくぶく茶前 こざくら保育園まえ	那覇警察署	歩道がないことから、横断歩道の設置については検討を要する。
城西小	2	3	交差点を狭くできないか 交差点が広いためぎりぎり渡る車が、反対側の歩行者信号が青になった際に横断歩道にさしかかり危ない 池端の三叉路	那覇警察署 南部土木事務所	南部土木事務所: 県警と協議結果を踏まえ、横断歩道部に青色の強調表示を施すことを検討いたします。 なお、龍潭線においては景観への配慮が必要なことから、地元の意見等を伺いながら実施の可否を検討していく予定です。 那覇署: 歩行者信号のタイミング調整について申請しているが、道路管理者に横断歩道の強調カラーリングについて依頼済み。
城西小	2	4	路側帯のカラーリングと看板の位置調整 抜け道となっており、交通量がおおいが道が狭く危険 一中健児の塔近く的一方通行の道路	道路管理課 道路建設課	路側帯のカラーリングを実施予定です。 看板「急傾斜地崩壊危険箇所」の位置調整を南部土木事務所と調整いたします。
城西小	2	5	歩道のカラーリング又は横断歩道の設置 幅が広いが信号も無く、観光客の車の出入りが危ない ヒルトン前の入口	南部土木事務所 那覇警察署	南部土木事務所: 交通管理者より横断歩道設置を検討中と伺っています。横断歩道設置ができなかった場合に、予算が確保でき次第、横断指導線の塗り直しを実施します。 那覇署: 横断歩道設置について警察本部に申請しているが、道路管理者に横断指導線の引き直しについて依頼済み。
城西小	2	6	路側帯設置 交通量多いが歩道がなく危険 県道50号線 首里観音堂～首里高校	南部土木事務所	予算が確保でき次第、設置工事を実施します。
城南小	1	1	崎山8号 外側線の塗り直し 路側帯カラー化 排水溝等補修 ポストコーンの設置 ①道幅狭く傘を持つと車道側の歩行になる ②排水溝の破損 ③鳥堀8号交差点に曲がる道が急なため巻き込みの不安 ④学校門向かいからの私道の見通しが悪い	道路管理課 道路建設課	予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。 (外側線の引き直しを実施済みです。)
城南小	1	2	崎山5号 外側線の塗り直し 路側帯のカラー化 道幅狭く傘を持つと車道側の歩行になる	道路管理課 道路建設課	予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
城南小	1	3	崎山6号 階段や道路の舗装、修繕 ポール設置や歩行者専用道路の設置 ①宿道大門坂の階段や道路の状態が悪く、滑りやすい ②崎山2号への道が狭く、通行時に車やバイクが通ると危険	道路管理課	予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
城南小	1	4	首里城公園南線～大角座 カーブミラーの調整 外側線の塗り直し、路側帯のカラー化 ①赤田3号線との境界にあるカーブミラーが見えにくい ②大角座から崎山8号までの通路の幅が狭く、危険	道路管理課 道路建設課	予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。

# 令和4年度(2022) スクールゾーン委員会要請事項一覧

1: 道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2: 新規設置等、要請事項1にあたらぬもの

学校名	要請事項	No.	事項	関係部署	回答
城南小	1	5	赤田中央線～鳥堀8号 警察による取り締まり、外側線の塗り直し、路側帯のカラー化、歩道幅の確保 ①時間帯歩行者専用標識があるが通り抜け車両が多い ②道幅狭く傘を持つと車道側の歩行になる	那覇警察署 道路管理課 道路建設課	予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。 那覇署：警ら活動及び早朝の交通取締り等を実施している。
城南小	1	6	赤田北線 外側線の塗り直し、路側帯のカラー化、歩道幅の確保 歩道狭く、見通し悪い 観光客の車も多く危険	道路管理課 道路建設課	予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
城南小	1	7	鳥堀1号 専用道路への変更検討、路側線塗り直し、カラー化 見通し悪く、通り抜け車両多く危険	那覇警察署 道路管理課 道路建設課	予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。 那覇署：歩行者専用道路にした場合、周辺道路の迂回路等による交通障害が発生する可能性があり、また、付近住民の同意が必要になるため、検討を要する。
城南小	1	8	鳥堀中央線 路側線の塗り直し、路側帯のカラー化 歩道幅の確保、減速対策等 ①道幅狭く、見通しが悪い場所が多い ②スピードで安く、見通しが悪く危険 ③弁ヶ岳方面の舗装が悪く、道幅狭く危険 ④カーブ下りで見通し悪く、事故の危険あり	道路管理課 道路建設課	予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。 (外側線の引き直しを実施予定。)
城南小	1	9	大角座横断歩道橋 補修、清掃、ライト点灯等 ①苔等汚れがひどく、雨の日滑りやすい 夜間照明ライトも消えている ②ガードレールが破損している	南部土木事務所	今年度、ガードレール修繕及び、歩道橋に手摺を設置しています。 令和5年度に専門業者による点検を予定しており、点検結果により必要な対策を実施します。
城南小	1	10	崎山横断歩道橋 滑り止め等補修 雨の日滑りやすい 劣化でヒビあり	南部土木事務所	令和5年度に専門業者による点検を予定しており、点検結果により必要な対策を実施します。
城南小	1	11	崎山7号 補修等 ①階段手摺の破損 ②道路柵下スペース広く、子どもが落ちる可能性がある	道路管理課	予算や優先度を考慮しながら補修の必要性について検討いたします。
城南小	1	12	農道崎山線 歩行者用路肩カラー化	道路管理課	予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
城南小	2	1	一時停止線の設置 首里城公園南線～大角座の陸橋階段側から比嘉おかず店向け右折の際、見通し悪く危険	那覇警察署	警察署：T路地の道路で主従関係がはっきりしており、一時停止の設置は予定していない。
城南小	2	2	路側帯側にポール設置 赤田中央線～鳥堀8号は県道82号との交差する横断歩道側から曲がる歩行者が見えず危険	道路管理課	ポストコーンの設置が可能か検討いたします。
城南小	2	3	押しボタン式の信号機、ハンブ式横断歩道の設置 崎山の金城ダムP1向かいの横断歩道(デザートラボシヨコラ横)は、スピード出す車両多く停止せず危険	那覇警察署 道路管理課 道路建設課	予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。 那覇市：信号機の設置については検討を要する。

# 令和4年度(2022) スクールゾーン委員会要請事項一覧

1: 道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2: 新規設置等、要請事項1にあたらぬもの

学校名	要請事項	No.	事 項	関係部署	回答
城南小	2	4	鳥堀南線 外側線塗り直し、路側帯のカラー化 歩道狭く、通り抜け車両で交通量多い 斜面でスピードが出て危険	道路管理課 道路建設課	路側帯のカラーリングを実施予定です。
城南小	2	5	横断歩道、一時停止、ハンプ、カーブミラー設置 鳥堀1号と県道82号線の合流交差点は見通し悪く、急斜面でスピードで安く危険	那覇警察署 南部土木事務所	横断歩道設置について警察本部に申請済み。
城南小	2	6	鳥堀16号(歩) 滑り止め、外灯設置等 見通し悪く暗い、雨の日滑りやすいため、茂みの選定や外灯の設置、滑り止め対策が必要	道路管理課 市民生活安全課	予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。 市民生活安全課： 那覇市では、自治会や通り会、校区まちづくり協議会、PTAなど地域の皆様が地域の安全安心のため、保安灯の設置及び維持管理を行っており、市からは管理する団体へ補助金の交付を行っております。保安灯の新規設置につきましては、まずは地域の自治会等へご相談ください。
真嘉比小	2	1	横断歩道の設置 おもろまち駅近くの校門前を子どもが渡る際、車との接触が危ぶまれる。そのため横断歩道の設置をして欲しい。	那覇警察署	校門前は曲がり角になって見通しが悪いため校門前ではなく校門南側の道路に横断歩道を設置していくことで調整中である。
真嘉比小	2	2	横断歩道の塗り直し 真嘉比1丁目12-2十字路	那覇警察署	標識補修について警察本部に申請済み。
大道小	1	1	ガードレールの補修 スクールゾーン内道路のガードレールが壊れて危険。見取り図(桃色)	道路管理課	ガードレールの補修を実施予定です。
大道小	1	2	警察による見回りや取締り スクールゾーン内「歩行者専用道路」を登校時間(7:40~8:05)抜け道として通行する車両が多く危険な状況です。見取り図(黄色)	那覇警察署	警ら活動及び早朝の交通取締り等を実施している。
大道小	1	3	横断歩道の塗り直し 見取り図(青色)	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。
大道小	2	1	横断歩道の設置 幹線道路の抜け道になっており、交通量が多い。歩行する際に危険 見取り図(桃色)	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。
壺屋小	1	1	道路標示の塗り直し ①天麩羅Dining俺ん家横 ②牧志3-16-21 丸永ビル前、 ③牧志壺屋線沿いホテルコンドミニオマキシ前交差点 ④カギセンター壺屋前信号	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。 ③については歩道がないことから検討を要する。
壺屋小	2	1	カーブミラーの再設置 安里3丁目儀間アパート前十字路	道路管理課	現場を確認したところ、見通しが特に悪い所ではないため、カーブミラーの設置は必要ないと考えております。
壺屋小	2	2	カーブミラーの取替 沖縄タイムス販売センター安里店前三叉路	道路管理課	カーブミラーの修繕を検討いたします。
壺屋小	2	3	交通安全指導及びパトロールの徹底 安里駅付近HOTELAZAT那覇前交差点	那覇警察署	警ら活動及び早朝の交通取締り等を実施している。
壺屋小	2	4	横断歩道を新規塗布 カギセンター壺屋の30メートル南東側	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。

## 令和4年度(2022) スクールゾーン委員会要請事項一覧

1: 道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2: 新規設置等、要請事項1にあたらぬもの

学校名	要請事項	No.	事 項	関係部署	回答
壺屋小	2	5	一方通行の復元 安里応援団勝男(居酒屋)と佐辺自動車商会との間の細道	那覇警察署	周辺住民との話し合いの中で一方通行の合意形成は難しい。
壺屋小	2	6	停止線を新規塗布 とみはらビルとファミリーマート壺屋一丁目店との間の細道	那覇警察署	道路管理者に横断指導線の設置について依頼。
神原小	1	1	横断歩道の塗り直し みやぎ原保育園建替工事付近3箇所の横断歩道が消えかかっている。児童の通学路だが、朝の通勤ラッシュに係る時間帯は非常に危険。以前は交通事故発生。 那覇市寄宮1-12-1(かねひで裏)	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。
神原小	1	2	◇マークの塗り直し「スピード落とせ」の標識設置 運転者に減速を意識してもらうため◇マークの塗り直し希望。 寄宮1丁目16-10 さくら保育園付近	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。
神原小	1	3	横断歩道の塗り直し 児童通学路だが、消えかかっている 寄宮2丁目29付近 みはら子供学園近く三叉路	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。
神原小	1	4	横断歩道・止まれ標示の塗り直し 児童通学路だが、消えかかっている。児童館もあり、普段から交通量も多いため、あぶない 壺屋1-8付近 壺屋うふシーサー近く	那覇警察署	横断歩道の標示補修について警察本部に申請済み。止まれの表示箇所は、T路地で主従関係がはっきりしているため補修の予定はない。
神原小	2	1	街路樹の伐採「スピード落とせ」の標識設置 歩道にある街路樹が走行車両確認の視線を遮っているので伐採してほしい スピードをあげて走る車も多く危険 樋川2-10-10付近	道路管理課	現場確認の上、街路樹の剪定を検討いたします。
神原小	2	2	道路標識の修理 斜めになっている道路標識を真っ直ぐ直して欲しい 寄宮1-8-45 かねひで裏付近	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。
真和志小	1	1	一時停止線及び横断歩道の塗り直し スクールゾーンであり近隣には保育園も多数あるため子供の往来が多い。 那覇市寄宮2丁目29 みはら子供学園前の三叉路	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。
真和志小	1	2	横断歩道の塗り直し 三原2丁目1-34 島袋ガス前交差点	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。
真和志小	2	1	停止線を新設 通り抜け道路になっているが一時停止線がないため車が減速せずに交差点に進入してくるので危ない。 那覇市三原3丁目16-2 ファミリーマート三原大石通り店前交差点	那覇警察署	横断歩道設置について警察本部に申請済み。

# 令和4年度(2022) スクールゾーン委員会要請事項一覧

1: 道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2: 新規設置等、要請事項1にあたらぬもの

学校名	要請事項	No.	事 項	関係部署	回答
真和志小	2	2	<p>停止線を新設</p> <p>信号がないため国場からの通り抜け車両が多いが交差点前建物が歩道せまってお見通しが悪い。一時停止線もないため減速せずに車両が交差点に進入してくるので危ない。</p> <p>那覇市寄宮1丁目73-1 ひる整骨院前交差点</p>	那覇警察署	横断歩道設置について警察本部に申請済み。
真和志小	2	3	<p>歩道の設置 路側帯のカラー舗装</p> <p>朝晩交通量多く、スピードを出す車が多い。抜け道になっており、路側帯にはみ出して通行する車が多い、歩道もなく登下校に支障あり</p> <p>識名1丁目1-12 ラフィーネ寄宮前通り(黒丸宗通り)</p>	道庁建設課 道路管理課	路側帯のカラーリングを実施予定です。
真和志小	2	4	<p>信号機設置位置調整(センサー化) カラー舗装</p> <p>見通しがよい直線道路で猛スピードを出して非常に怖いと苦情がある。細い路地や路上駐車も多い</p> <p>寄宮164 向陽塾前通り</p>	那覇警察署 道路管理課 道路建設課	<p>予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。</p> <p>那覇署：同所は、寄宮交差点とセントラル病院側の信号機サイクルと連動しておりセンサー化にすることは検討を要する。</p>
城岳小	2	1	<p>安全な通学路の確保</p> <p>あかさか途中の塀が崩れ今も当該の危険性あり 登下校時交通量が多いが側面倒壊防止策のため、歩道が通れず、反対側のガードレールもない道を児童が登校している。</p>	道路管理課 建築指導課	<p>建築指導課：当該土地が民有地であったことから、通行人等の第三者への事故・被害を未然に防ぐために、石積みの適切な維持保全を行うよう指導し、当該権利者により改修が行われ令和4年10月に完了しております。</p>
城岳小	2	2	<p>歩道の端にポールを立てるなどの対策</p> <p>ヨーガ・シャンティ辺りのカーブは、道幅のわりに交通量が多く、カーブで車が交差すると南側の縁石に乗り上げていく車が多い。</p>	道路管理課	<p>駐車場乗入れ口となっていることから、ポストコーンの設置が可能を検討いたします。</p>
城岳小	2	3	<p>横断歩道の新設</p> <p>ヨーガ・シャンティの北側から通学する児童があり、歩道・道幅の関係でヨーガ・シャンティ側に横断する形をとっている。</p>	那覇警察署	<p>歩道がないことや、近くに横断歩道があることから設置については検討を要する。</p>
垣花小	1	1	<p>横断歩道・ひし形・停止線の塗り直し</p> <p>①セブンイレブン奥武山公園前店とカメラのたかちよの間</p>	豊見城警察署	<p>公安委員会の意思決定の無い横断歩道。 現時点規制実施の予定なし。</p>
垣花小	1	2	<p>横断歩道・ひし形・停止線の塗り直し</p> <p>②キッチンリュウグウとアート商事の間</p>	豊見城警察署	同上
垣花小	2	1	<p>イメージハンブ、摩擦のある道路、スピード防止につながる標示の設置</p> <p>スピードを出す車が多い</p> <p>山下町内一方通行</p>	道路管理課 道路建設課	<p>予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。</p>
垣花小	2	2	<p>学校校門付近三叉路にカーブミラーの設置(2か所)</p> <p>一方通行からの右折車と一方通行へ抜ける右折車の交差が確認しづらく、危険です。スクールゾーンであり、たくさん子どもたちが通る場所であることから早急な対応をお願いします。前回、見通しよとの回答をいただきましたが、時間帯によっては交通量も多く、大変危険です。</p>	道路管理課	<p>通学路の合同点検で現地確認しましたところ、見通しはよいことから注意喚起等の安全対策を検討いたします。</p>
高良小	1	1	<p>横断歩道、停止線の塗り直し</p> <p>島袋歯科医院前</p> <p>宇栄原6丁目5-7</p>	豊見城警察署	補修上申請済み

# 令和4年度(2022) スクールゾーン委員会要請事項一覧

1: 道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2: 新規設置等、要請事項1にあたらぬもの

学校名	要請事項	No.	事項	関係部署	回答
高良小	1	2	横断歩道、停止線の塗り直し エンゼル保育園前 宇栄原6丁目4-1	豊見城警察署	補修上申請済み
高良小	1	3	路側帯の白線の塗り直し 礼邦学園～宇栄原自治会館～宇栄原公園向け道路 高良4丁目4	道路管理課	外側線の引き直しを検討いたします。
高良小	1	4	路側帯の白線の塗り直し ライオンズマンションたから～高良小向け坂道 高良2丁目9	道路管理課	外側線の引き直しを検討いたします。
高良小	2	1	路側帯の白線 島袋歯科医院から高良小向け坂道 宇栄原6丁目5-7	道路管理課	外側線の引き直しを検討いたします。
高良小	2	2	横断歩道あり・速度落とせの路面標示 エンゼル保育園まへの横断歩道 宇栄原6丁目4-1	南部土木事務所	予算が確保でき次第、設置工事を実施します。
松島小	1	1	中央線と外側帯の塗り直し 田舎居酒屋和(古島2-23-12)からママのリフォーム(古島1-1-20) までの間の市道	道路管理課	外側線の引き直しを検討いたします。
松島小	2	1	「ゾーン30」の設定 松島小校区の内、那覇市古島2丁目1番から31番までのブロックをゾーン30に設定して欲しい。	那覇警察署	ゾーン30の規制は道路管理者と連携しながら道路整備を行い物理的な対策(ハンブ、カラー舗装等)が必要になるので、今後検討していく。
松島小	2	2	ボラードやポストコーンの設置 瑞穂酒造(首里末吉町4-5-16)近くの安謝川にかかっている橋の歩道	道路管理課	ポストコーンの設置を検討いたします。
松島小	2	3	ボラード又はポールコーンの設置 いまいパン古島店(古島1-28-5)の近くにある安謝川の「川崎橋」は変形交差点にあることから、交通事故等で車両が同橋に突っ込んできて児童等が危険であることから歩行者の安全対策のため。	道路管理課	巻き込み部において、ポストコーン等の設置を検討いたします。
松島小	2	4	ボラード又はポールコーンの設置 ライオンズマンション松島(松島2-1-1)前の歩道	道路管理課	巻き込み部において、ポストコーン等の設置が可能か検討いたします。
松島小	2	5	ボラード又はポールコーンの設置 松島保育園(松島2-1-12)前の歩道及び松島中学校前の歩道	道路管理課	巻き込み部において、ポストコーン等の設置が可能か検討いたします。
松島小	2	6	ポストコーンの設置 「松島小学校」に面した <u>県道及び市道</u> 一帯に駐停車禁止を目的とするポストコーン等を設置して欲しい。	南部土木事務所 道路管理課	ポストコーンの設置が可能か検討いたします。 南部土木事務所：交通の安全性・円滑性に支障をきたすことを防ぐため、構造物を設置してはならない一定の幅、高さが建築限界として定められており、これを侵すため設置できません。 当相箇所は駐車禁止区域となっているので、交通管理者による取り締まりや、送迎車両に対しては学校側から保護者への周知等により対応してください。
松島小	2	7	ガードパイプ等の設置 「松島小学校」直近の信号機付き横断歩道の歩道側	南部土木事務所	予算が確保でき次第、設置工事を実施します。



# 令和4年度(2022) スクールゾーン委員会要請事項一覧

1: 道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2: 新規設置等、要請事項1にあたらぬもの

学校名	要請事項	No.	事項	関係部署	回答
上間小	1	1	道路の陥没の修繕 ドリームハウス前 長田2丁目35-3	道路管理課	私道のため、私道整備補助や資材譲与提供できる場合がありますので道路管理課へお問い合わせください。
上間小	1	2	グレーチングの滑り止め クリスタルハイム前 長田2丁目12-5	道路管理課	グレーチングの滑り対策を検討いたします。
上間小	2	1	標識の設置 カラーリング どちらが優先道路かわかりにくい、止まらない車が多く危ない ファミリーマート長田沖大前店裏の交差点 長田2丁目4-22	那覇警察署 道路管理課	外側線の引き直しを検討いたします。 那覇署：優先道路を明確にするため、一時停止規制を上申済み。
上間小	2	2	正門前のスクールゾーンの取り締まり強化 スクールゾーン進入禁止時間にも走行する車が多い	那覇警察署	上間小学校周辺は、ゾーン30の30キロ速度規制になっており通行禁止区域ではない。
上間小	2	3	ポストコーンの設置 歩道がなく急カーブになっている サンライズ長田横 長田2丁目34-15	道路管理課	ポストコーンの設置が可能か検討いたします。
金城小	1	1	横断歩道の塗り直し、停止線の塗り直し 金城4丁目3番地の1号(金城小学校付近)	豊見城警察署	補修上申済み
金城小	2	1	カーブミラーの設置 ①金城4丁目(金城小近く)カーブミラー(両サイドからみえるように設置)	道路管理課	カーブミラーの設置を検討いたします。
金城小	2	2	カーブミラーの設置 ②金城4丁目(金城小近く)カーブミラー(両サイドからみえるように設置)	道路管理課	現場を確認したところ、見通しが特に悪い所ではないため、カーブミラーの設置は必要ないと考えております。
金城小	2	3	街灯設置 ジャスコ・A&Wの通りが夜は暗く部活・塾帰りの安全のため 街灯設置依頼	市民生活安全課	那覇市では、自治会や通り会、校区まちづくり協議会、PTAなど地域の皆様が地域の安全安心のため、保安灯の設置及び維持管理を行っており、市からは管理する団体へ補助金の交付を行っております。保安灯の新規設置につきましては、まずは地域の自治会等へご相談ください。
金城小	2	4	街灯設置 金城4丁目 金城小学校周辺夜は暗く部活・塾帰りの安全のため街灯設置依頼	市民生活安全課	那覇市では、自治会や通り会、校区まちづくり協議会、PTAなど地域の皆様が地域の安全安心のため、保安灯の設置及び維持管理を行っており、市からは管理する団体へ補助金の交付を行っております。保安灯の新規設置につきましては、まずは地域の自治会等へご相談ください。
金城小	2	5	街灯設置と剪定 金城4丁目 フルーツ通りの街灯の設置及び木の剪定(暗いので)	市民生活安全課 道路管理課 施設課	施設課：樹木の剪定を検討いたします。 市民生活安全課：那覇市では、自治会や通り会、校区まちづくり協議会、PTAなど地域の皆様が地域の安全安心のため、保安灯の設置及び維持管理を行っており、市からは管理する団体へ補助金の交付を行っております。保安灯の新規設置につきましては、まずは地域の自治会等へご相談ください。
小祿南小	1	1	道路の陥没穴の補修 日新自動車横の路上(2カ所) 小祿1-5-15 小祿1-6-11	道路管理課	道路補修対応済みです。
小祿南小	1	2	一時停止線の塗り直し コインランドリーSai横の交差点 小祿1-19-19	豊見城警察署	補修上申済み
小祿南小	1	3	横断歩道の塗り直し 有限会社ジョイント企画と緑の建物の間の横断歩道 小祿1-19-1	豊見城警察署	補修上申済み

# 令和4年度(2022) スクールゾーン委員会要請事項一覧

1: 道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2: 新規設置等、要請事項1にあたらぬもの

学校名	要請事項	No.	事 項	関係部署	回答
小祿南小	1	4	横断歩道の塗り直し 小祿病院とファミリーマートの交差点に通じる三角地帯への横断歩道 小祿1-18-27	豊見城警察署	補修上申済み
小祿南小	1	5	横断歩道の塗り直し オロク商会と美容室の間の横断歩道 小祿1-28-30	豊見城警察署	補修上申済み
真地小	1	1	市道真地7号(真地小→真和志高校)道路(歩道)補修 白線の塗り直し 地図① 傾斜のきつい坂道であるが、道路の痛みが酷く、大変危険な状態です。以前よりも亀裂やひび割れが多くなっており、児童が登下校時に躓いたり、転げ落ちる事もおきました。	道路管理課 道路建設課	道路(歩道)補修及び路肩着色を実施予定です。
真地小	1	2	市道真地7号(真地小→真和志高校)グレーチングの滑り止め加工・側溝コンクリート蓋の固定 地図① グレーチングが長く続く箇所は雨が振ると児童が滑って転倒し、滑り落ち、大変危険。大雨の際、コンクリートの蓋が外れ空いてしまい、人が落ちたり挟まったりするので固定してほしい。	道路建設課 道路管理課	グレーチングの滑り対策について、実施予定です。
真地小	2	1	歩行者用専用道路(7:30~8:30)道路の取り締まりの強化 地図①② 真和志高校から真地小へと下りていく坂(通称 地獄坂)及び、県道329号線へと通じる道路は、歩行者専用道路(7:30~8:30)となっていますが、違反車両が後を絶ちません。	那覇警察署	警ら活動及び早朝の交通取締り等を実施している。
真地小	2	2	ゾーン30とグリーンレールの設置 地図①②③ 道幅が狭く、児童が車両すれすれで歩かないといけず大変危険です。ドライバーの注意を歩行者へ向ける為にもグリーンレールの設置と、走行速度、過交通の抑制の為、ゾーン30の設置をお願いしたいです。	那覇警察署 道路管理課 道路建設課	①②は実施予定です。 ③については、予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。 那覇署：ゾーン30の規制は道路管理者と連携しながら道路整備を行い物理的な対策(ハンプ、カラー舗装等)が必要になるので、今後検討していく。
真地小	2	3	みなし歩道の設置 公園建設に伴い、歩道として利用していた場所が通れなくなったため。農道真地1号線は車幅に対して登校時間の大型車両の往来もいく、雑草や不法投棄で視界も悪いので、大変危惧しております。	道路管理課 道路建設課	予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
天久小	1	1	中央線・停止線・止まれの道路標示の引き直し 小学校校舎周辺道路すべて	那覇警察署 道路建設課 道路管理課	スムーズ横断歩道、交差点着色など交通安全対策を実施済みです。 那覇署：標示補修について警察本部に申請済み。
天久小	1	2	中央線の引き直し DEPO・りうぼう裏の道路	道路建設課 道路管理課	速度抑制のため、外側線を実施済みです。
天久小	1	3	中央線の引き直し 無印良品～沖縄銀行までの裏の道路	道路管理課	速度抑制のため、外側線を検討いたします。
天久小	1	4	中央線の引き直し 天久37号線	道路管理課	速度抑制のため、外側線を検討いたします。
天久小	1	5	中央線の引き直し 銘苅泊線(新都心公園駐車場側道路)	道路管理課	速度抑制のため、外側線を検討いたします。

# 令和4年度(2022) スクールゾーン委員会要請事項一覧

1: 道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2: 新規設置等、要請事項1にあたらぬもの

学校名	要請事項	No.	事 項	関係部署	回答
天久小	2	1	カーブミラー及び停止線、看板の設置 見通しの悪い交差点で児童の交通事故でけが人あり。抜け道で直線道路のため、スピードを出す車が多い 那覇国際高校体育館裏手 住宅地からのT字路	那覇警察署 道路管理課	現地を確認したところ、見通しが特に悪い箇所ではないため、カーブミラーの設置は必要ないと考えております。 那覇署：T路地の道路で主従関係がはっきりしているところから一時停止の設置は予定していない。
天久小	2	2	停止線の新規設置 主従関係はあるが運転席からの見通しが悪く、登下校中の児童と車の接触がみられる KUMON天久小前から住宅街へ入るT字路	那覇警察署	T路地の道路で主従関係がはっきりしているところから一時停止の設置は予定していない。
天久小	2	3	停止線の新規設置 通学路なのに、停止する車が少なく、スピードを出す車が多い。停止点が抑止力となってくれることを期待している。 ローソン天久小前T字路	那覇警察署	T路地の道路で主従関係がはっきりしているところから一時停止の設置は予定していない。
天久小	2	4	押しボタン式の信号の新規設置 登下校のみならず、スピードを出している車やバイクが多く、とても危険 新都心公園駐車場側の横断歩道前	那覇警察署	信号機の設置については検討を要する。
天久小	2	5	カーブミラーの追加設置 ミラーが1つしかなく、確認ができず、接触事項の危険な思いをしている。狭い道で抜け道だからスピードがで車が多い場所である 緑風公園横の交差点(保育園側ではないほう)	道路管理課	現地を確認したところ、見通しが特に悪い箇所ではないため、カーブミラーの設置は必要ないと考えております。
天久小	2	6	門から出てそのまま横断してしまう動線なので、抑止力になるよう目立つポールを立ててほしい。 天久小北門前 横断歩道前にポールを立てて欲しい	道路管理課 道路建設課 (学校)	横断歩道の強調着色を実施済みです。
天久小	2	7	横断歩道はあるが、運転者が気づかないのか、停止せずに突っ切ってしまう車が多い。子ども達の登下校時に非常に危険な場面を多々目撃しているため、早急に対策してほしい。(朝の立哨当番のかただけでは無理です！) 天久小運動場側の交差点	道路管理課 道路建設課	交差点巻込部の車止め設置、交差点着色を実施済みです。
天久小	2	8	直線道路であるせいかスピードを加速させる車がとても多い道路である。減速ロードパンプや停止する旨の看板等の設置を早急をお願いしたい。 天久29号線から新都心交番交差点	道路管理課	予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
天久小	2	9	特に朝の出勤時にスピードを出す車が多い場所で接触事故の危険な場面を目にする。子ども達からも見通しが悪く、徒歩、自転車等で危ない場面があるため、看板の設置やカーブミラー(大)※子どもの姿が映るような大きなミラーが必須。設置が必要。	道路管理課	現地を確認したところ、見通しが特に悪い箇所ではないため、カーブミラーの設置は必要ないと考えております。
那覇小	1	1	止まれる塗り直し 那覇小地域連携室横	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。

# 令和4年度(2022) スクールゾーン委員会要請事項一覧

1: 道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2: 新規設置等、要請事項1にあたらぬもの

学校名	要請事項	No.	事項	関係部署	回答
那覇小	1	2	横断歩道の塗り直し 仲原漢方クリニック横 ジュンク堂横 美栄橋駅下 久茂地オートサービス前	那覇警察署	標示補修について警察本部に申請済み。
那覇小	1	3	路側帯の白線の塗り直し Mr.KINJYO横	道路管理課	予算や優先度を考慮しながら整備について検討いたします。
識名小	1	1	市道、側溝蓋の補修 識名2丁目7	道路管理課 施設課	識名小学校建築工事で実施予定です。
識名小	2	1	カーブミラーの設置 旧天川商店前のT字路 商店に向かって右手も設置希望 識名2丁目9-39	道路管理課	現地を確認したところ、カーブミラーを設置できるスペースが確保できないため、設置することができません。
城北小	1	1	ガードレールの補修 学校周辺3カ所	道路管理課	ガードレールの補修予定です。
城北小	1	2	路側帯・横断歩道の白いラインの塗り直し 別添2地図マーカー部分 城北こども園④については特に早めの対応希望	道路管理課 那覇警察署	外側線の引き直しを実施済みです。 那覇署：標示補修について警察本部に申請済み。
城北小	2	1	大雨時に川が増水し、川の側まで水があふれている。川側も通行できる形状で危険 別添地図2 ⑤	道路管理課 小学校	学校におきましても児童に対して大雨時は川に近づかないよう安全教育指導をお願いします。
泊小	2	1	①国道58号線、泊3丁目から渡ってくる交差点。(待機場所に車両侵入防止ポール設置希望・信号が青の時間が短く低学年がわたりきるのが厳しい)	南部国道事務所 那覇警察署	那覇署：歩行者信号の時間調整について申請済み。
泊小	2	2	②新都心方面から58号線への抜け道となっており、朝方の通勤時間帯には速度を出した車両がおりてきて危険を感じる。標識設置希望。	道路建設課 道路管理課	速度を抑制する対策を検討いたします。
泊小	2	3	③おもろまちメディカル方面から下ってきた車両と下から来た右折車の事故があり、事故車は小学校側の歩道を突き抜け、運動場周りの柵にぶつかって停車した。児童がいたら大惨事であった。下る側に減速を促す標識等を設置して欲しい。	道路管理課	速度を抑制する対策を検討いたします。
泊小	2	4	④上側のホテルのチェックアウト時間?と児童の登校時間が重なり、横断歩道で児童が待っていても、なかなか車が止まらず譲ってくれない。一時停止等の標識があると良い。また、逆走車両と、一方通行と認識し、無確認で渡ろうとする児童のヒヤリとする場面もある。標識の視認性を確認してほしい。	那覇警察署	合同点検時に警察立会の上、現地確認しましたところ、ホテルから崇元寺向けが優先道路となっております。
小祿南小(追加)	1	1	音のなる信号機への取り換え 【那覇市小祿5丁目15-2 2AZ マンション前 信号機】	那覇警察署	令和4年12月23付け変更済みの連絡あり
	1	2	歩道の段差修復 【那覇市小祿4丁目15-1 4サウス小祿前 交差点付近】	道路管理課	歩道の修繕を行います。
	1	3	横断歩道から学校へ続く歩道に点字ブロックの設置 【AZ マンション前信号機～サウス小祿間の歩道】	道路管理課	誘導ブロックの設置を検討いたします。
	2	1	カーブミラーの設置 【那覇市小祿4丁目1-2 2付近交差点】	道路管理課	現地を確認したところ、見通しが特に悪い箇所ではないため、カーブミラーの設置は必要ないと考えております。

## 令和4年度(2022) スクールゾーン委員会要請事項一覧

1: 道路標示の塗り直し等、既存内容の補修

2: 新規設置等、要請事項1にあたらぬもの

学校名	要 請 事 項	No.	事 項	関係部署	回答
銘苅小	2	1	ハンプの設置 「ガジュマル保育園」の先にある「市営住宅前の横断歩道」の存在に気づきにくい。車のスピードを落とすための「バンプ」の設置 【那覇市銘苅1-18-19】	道路管理課	注意喚起の路面標示やポストコーン設置を検討いたします。