


大名小学校区通学路対策実施箇所図

大名小学校合同点検【R3.9.16(木)】

参加者：道路建設課、道路管理課、学校教育課、市民生活安全課
那覇警察署、スクールゾーン委員会、大名小学校



		課題と対策(案)	
①	道管・小学校	課題	・歩道がなく、見通しも悪い。 ・交通量も多い。
		対策(案)	・横断歩道の強調表示(着色) ・路面標示「横断歩道あり」の設置 ・朝の立哨、安全指導
②	道管・道建	課題	・道幅が狭く、歩道がない。
		対策(案)	・外側線の設置 ・路側帯のカー化を検討
③	道管・小学校	課題	・道幅が狭く、歩道がない。
		対策(案)	・ガードレールの延長(2m程度) ・朝の立哨、安全指導
④	道管	課題	・見通しが悪く、交通量も多い。
		対策(案)	・交差点内のドットラインの設置 ・横断歩道の強調表示(着色)