


小祿南小学校区通学路対策実施箇所図

小祿南小学校合同点検【R3.9.27(月)】

参加者：道路建設課、道路管理課、学校教育課、市民生活安全課
豊見城警察署、スクールゾーン委員会、小祿南小学校



		課題と対策(案)	
①	小学校	課題	・信号がない場所で反対側に渡る児童がいる。
		対策(案)	・交通安全指導を行う
②	小学校	課題	・フェンスを簡単に乗り越えられ、高い場所から降りられる。
		対策(案)	・学校より児童へ安全指導を行う
③	小学校	課題	・車が多く通り、信号がないため危険。 ・横断歩道がないところを横断している。
		対策(案)	・交通安全指導を行う
④	小学校	課題	・横断歩道はあるが信号がなく、車の往来が激しい。
		対策(案)	・交通安全指導を行う
⑤	小学校	課題	・途中で降りれる場所があり危険。
		対策(案)	・進入防止柵は設置されているため、学校から安全指導を行う
⑥	道管	課題	・歩道がなく車の往来が多い。
		対策(案)	・外側線の塗り直し ・路側帯のカー化
⑦	小学校	課題	・交差点の車の交通量が多い。
		対策(案)	・朝の立哨、交通安全指導を行う