

消防設備の盗難事案発生について

防火対象物に設置されている連結送水管の送水口の蓋が盗難されているという事案が市内で発生しています。

連結送水管は、火災発生時に消防隊が消火活動するための大事な設備となります。蓋が無い場合、連結送水管内に異物を詰められたり、ホース接続部分の腐食や硬直等で消火活動の妨げになる恐れもあります。日頃から防火対象物及び連結送水管を含めた消防設備等の点検をよろしくお願いします。また、スプリンクラー設備の送水口、防火水槽の採水口等の蓋も同様のものです。

防火対象物関係者の方は、連結送水管等の送水口の蓋が無いものを発見した場合、防火対象物を点検している消防設備業者等に相談し取り付けるようよろしくお願いします。



連結送水管・スプリンクラー等の送水口



送水口の蓋は取り外し可能 通常はチェーンで接続されている