

工事完了写真①

件 名：屋上換気扇取替工事

施工場所：那覇市民首里石嶺プール



①資材搬入




②資材搬入



③プール側養生状況



④既設ルーフファン取外し



⑤既設ルーフファン腐食状況



⑥内部清掃

工事完了写真②

件 名：屋上換気扇取替工事

施工場所：那覇市民首里石嶺プール



①シャワー室側取替状況



②新設据付状況



③配線接続



④動作確認



⑤プール内部



⑥完成