

**判定一覧統計資料  
(防火扉)**

【業務委託名】 令和〇年度\_那覇市役所本庁舎防火設備定期点検業務委託

※凡例 : ○ ← 指摘なし、 × ← 要是正、 △ ← 要是正 (既存不適格)

番号	検査項目	検査事項	検査結果
			1
			那覇市役所本庁舎
(1)	防火扉	設置場所の周囲状況	閉鎖の障害となる物品の放置の状況 ○
(2)		扉、枠及び金物	扉の取付けの状況 ○
(3)			扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況 ×
(4)		危害防止装置	作動の状況 ○
(5)	連動機構	煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器	設置位置 ○
(6)			感知の状況 ○
(7)		温度ヒューズ装置	設置の状況 △
(8)		連動制御器	スイッチ類及び表示灯の状況 ○
(9)			結線接続の状況 ○
(10)			接地の状況 ○
(11)			予備電源への切り替えの状況 ○
(12)		連動機構用予備電源	劣化及び損傷の状況 ×
(13)			容量の状況 ○
(14)		自動閉鎖装置	設置の状況 ○
(15)			再ロック防止機構の作動の状況 ○
(16)		総合的な作動の状況	防火扉の閉鎖の状況 ×
(17)			防火区画の形成の状況 ○

※要是正及び、要是正 (既存不適格) の防火扉番号、検査項目番号を記入する。

防火扉番号は、  
 ・ 防火設備リスト (成果版)  
 ・ 検査結果図  
 ・ 関係写真  
 ・ 防火設備写真帳  
 に記載の番号と整合するよう作成すること。

例)  
 ・ S D① (3)  
 ・ S D② (7)  
 ・ S D③ (12)  
 ・ S D④ (16)

・ S D① (3)  
 ・ S D② (7)  
 ・ S D③ (12)  
 ・ S D④ (16)