

## 判定一覧統計資料 (防火シャッター)

【業務委託名】 令和〇年度\_那覇市役所本庁舎防火設備定期点検業務委託

※凡例： ○ ← 指摘なし、 × ← 要是正、 △ ← 要是正（既存不適格）

番号	検査項目	検査事項	検査結果
			1
			那覇市役所本庁舎
(1)	防火シャッター	設置場所の周囲状況	閉鎖の障害となる物品の放置の状況 ○
(2)		駆動装置	軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況※ ○
(3)			スプロケットの設置の状況※ ×
(4)			軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況 ○
(5)			ローラチェーン又はワイヤーロープの劣化及び損傷の状況 ○
(6)			カーテン部
(7)		吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況 ×	
(8)		ケース	劣化及び損傷の状況 ○
(9)		まぐさ及びガイドレール	劣化及び損傷の状況 ○
(10)		危害防止装置	危害防止装置用連動中継器の配線の状況 ○
(11)			危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況 ○
(12)			危害防止装置用予備電源の容量の状況 △
(13)			座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況 ○
(14)			作動の状況 ○
(15)	連動機構	煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器	設置位置 ○
(16)		感知の状況 ○	
(17)		温度ヒューズ装置	設置の状況 ○
(18)		連動制御器	スイッチ類及び表示灯の状況 ○
(19)			結線接続の状況 ○
(20)			接地の状況 ○
(21)			予備電源への切り替えの状況 ○
(22)			連動機構用予備電源
(23)		容量の状況 ○	
(24)		自動閉鎖装置	設置の状況 ○
(25)		手動閉鎖装置	設置の状況 ○
(26)	総合的な作動の状況	防火シャッターの閉鎖の状況 ×	
(27)		防火区画の形成の状況 ○	

※要是正及び、要是正（既存不適格）の防火シャッター番号、検査項目番号を記入する。

防火シャッター番号は、  
 ・ 防火設備リスト（成果版）  
 ・ 検査結果図  
 ・ 関係写真  
 ・ 防火設備写真帳  
 に記載の番号と整合するよう作成すること。

例)

- ・ S S①  
    (3)
- ・ S S②  
    (7)
- ・ S S③  
    (12)
- ・ S S④  
    (22)
- ・ S S④  
    (26)

- ・ S S①  
    (3)
- ・ S S②  
    (7)
- ・ S S③  
    (12)
- ・ S S④  
    (22)
- ・ S S④  
    (26)