## 数 量 表

件 名:令和7年度特殊地下壕実態調査業務委託

履行場所:田原公園(那覇市田原3-4-1)、城岳公園(那覇市楚辺1-168)

名 称	細別	規格	数 量	単 位
地下壕点検業務	①現地作業	地下壕の状況	1.00	式
		地下壕の地山地質	1.00	式
		写真撮影	1.00	式
	②調査票作成	地下壕の管理実態・注意喚起	1.00	式
		壕の危険度	1.00	式
		新規発見個所	1.00	式
		地下壕の調査記録	1.00	式
		位置図·緯度·経度、概略平面図	1.00	式
		コメント	1.00	式
	③協議・打合せ	着手時	1.00	式
		中間時	1.00	式
		成果納品時	1.00	式
	《那	覇市役所》		