

判定一覧統計資料
(防火扉)

【業務委託名】 令和〇年度_那覇市役所本庁舎防火設備定期点検業務委託

※凡例：○ ← 指摘なし、× ← 要是正、△ ← 要是正（既存不適格）

番号	検 査 項 目		検査事項	検査結果
				1
				那覇市役所本庁舎
(1)	防火扉	設置場所の周囲状況	閉鎖の障害となる物品の放置の状況	○
(2)		扉、枠及び金物	扉の取付けの状況	○
(3)			扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況	×
(4)		危害防止装置	作動の状況	○
(5)	連動機構	煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器	設置位置	○
(6)			感知の状況	○
(7)		温度ヒューズ装置	設置の状況	△
(8)		連動制御器	スイッチ類及び表示灯の状況	○
(9)			結線接続の状況	○
(10)			接地の状況	○
(11)			予備電源への切り替えの状況	○
(12)		連動機構用予備電源	劣化及び損傷の状況	×
(13)			容量の状況	○
(14)		自動閉鎖装置	設置の状況	○
(15)			再ロック防止機構の作動の状況	○
(16)	総合的な作動の状況	防火扉の閉鎖の状況	×	
(17)		防火区画の形成の状況	○	
※要是正及び、要是正（既存不適格）の防火扉番号、検査項目番号を記入する。 防火扉番号は、 ・ 防火設備リスト(成果版) ・ 検査結果図 ・ 関係写真 ・ 防火設備写真帳 に記載の番号と整合するよう作成すること。			例) ・ S D① (3) ・ S D② (7) ・ S D③ (12) ・ S D④ (16)	・ S D① (3) ・ S D② (7) ・ S D③ (12) ・ S D④ (16)