

**判定一覧統計資料
(耐火クロススクリーン)**

【業務委託名】 令和○年度_那覇市役所本庁舎防火設備定期点検業務委託

※凡例： ○ ← 指摘なし、 × ← 要是正、 △ ← 要是正（既存不適格）

番号	検 査 項 目		検査事項	検査結果
				1
				那覇市役所本庁舎
(1)	防火クロススクリーン	設置場所の周囲状況	閉鎖の障害となる物品の放置の状況	○
(2)		駆動装置	ローラチェーンの劣化及び損傷の状況	○
(3)		カーテン部	耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況	×
(4)			吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況	○
(5)		ケース	劣化及び損傷の状況	○
(6)		まぐさ及びガイドレール	劣化及び損傷の状況	○
(7)		危害防止装置	危害防止装置用連動中継器の配線の状況	×
(8)			危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況	○
(9)			危害防止装置用予備電源の容量の状況	○
(10)			座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況	○
(11)			作動の状況	○
(12)	連動機構	煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器	設置位置	×
(13)			感知の状況	○
(14)		連動制御器	スイッチ類及び表示灯の状況	○
(15)			結線接続の状況	○
(16)			接地の状況	○
(17)			予備電源への切り替えの状況	○
(18)		連動機構用予備電源	劣化及び損傷の状況	○
(19)			容量の状況	○
(20)		自動閉鎖装置	設置の状況	○
(21)		手動閉鎖装置	設置の状況	○
(22)	総合的な作動の状況		耐火クロススクリーンの閉鎖の状況	×
(23)			防火区画の形成の状況	○
※要是正及び、要是正（既存不適格）の耐火クロススクリーン番号、検査項目番号を記入する。 耐火クロススクリーン番号は、 ・ 防火設備リスト(成果版) ・ 検査結果図 ・ 関係写真 ・ 防火設備写真帳 に記載の番号と整合するよう作成すること。			例) ・ T C①(3) ・ T C②(7) ・ T C③(12) ・ T C④(22)	・ T C①(3) ・ T C②(7) ・ T C③(12) ・ T C④(22)