

# 沖縄県 那覇市 泊小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

[対策検討メンバー] 教育委員会、小学校、警察署、那覇市道路管理課、那覇市道路建設課

学校区域図



<現在の状況>  
歩道がなく児童の通学が危険である

<対策メニュー>  
区画線の設置



泊44号



上之屋18号



# 沖縄県 那覇市 安謝小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

[対策検討メンバー] 教育委員会、小学校、PTA、那覇警察署、那覇市道路管理課、那覇市道路建設課

学校区域図



<現在の状況>

歩道がなく児童の通学が危険である

<対策メニュー>

区画線の設置



安謝小学校北線



安謝5号



# 沖縄県 那覇市 久茂地小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

[対策検討メンバー] 教育委員会、小学校、警察署、那覇市道路管理課、那覇市道路建設課

学校区域図



<現在の状況>  
歩道がなく児童の通学が危険である

<対策メニュー>  
区画線の設置(中央線消)



久茂地31号、32号



久茂地30号



# 沖縄県 那覇市 天妃小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

[対策検討メンバー] 教育委員会、小学校、警察署、那覇市道路管理課、那覇市道路建設課

## 学校区域図



<現在の状況>  
歩道がなく児童の通学が危険である

<対策メニュー>  
区画線の設置(中央線消)



久米12号、16号



なほし おおな  
**沖縄県 那覇市 大名小学校校区** (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

[対策検討メンバー] 教育委員会、小学校、警察署、那覇市道路管理課、那覇市道路建設課

学校区域図



<現在の状況>  
歩道がなく児童の通学が危険である

<対策メニュー>  
区画線の設置



平良大名線



なはし じょうほく  
**沖縄県 那覇市 城北小学校校区** (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

[対策検討メンバー] 教育委員会、小学校、警察署、那覇市道路管理課、那覇市道路建設課

学校区域図



<現在の状況>  
歩道がなく児童の通学が危険である

<対策メニュー>  
区画線の設置



赤平久場川線



# 沖縄県 那覇市 石嶺小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

[対策検討メンバー] 教育委員会、小学校、警察署、那覇市道路管理課、那覇市道路建設課

## 学校区域図



<現在の状況>  
歩道がなく児童の通学が危険である

<対策メニュー>  
区画線の設置



平良石嶺北線

鳥堀石嶺線については、道路改良事業にて整備予定



# 沖縄県 那覇市 城東小学校校区

(通学路緊急合同点検 要対策箇所)

[対策検討メンバー] 教育委員会、小学校、警察署、那覇市道路管理課、那覇市道路建設課

学校区域図



<現在の状況>  
歩道がなく児童の通学が危険である

<対策メニュー>  
区画線の設置



汀良6号、久場川石嶺南線



# 沖縄県 那覇市 城東小学校校区

(通学路緊急合同点検 要対策箇所)

[対策検討メンバー] 教育委員会、小学校、警察署、那覇市道路管理課、那覇市道路建設課

学校区域図



<現在の状況>

坂道になっていて車のスピードが出るため児童の通学が危険である

<対策メニュー>

区画線の引き直し



石嶺団地線



なはし こくら  
**沖縄県 那覇市 古蔵小学校校区** (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

[対策検討メンバー] 教育委員会、小学校、警察署、那覇市道路管理課、那覇市道路建設課

学校区域図



<現在の状況>  
歩道がなく児童の通学が危険である

<対策メニュー>  
区画線の設置



与義1号と与儀国場南線との交差点



古蔵7号



なはし まあじ  
**沖縄県 那覇市 真地小学校校区** (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

[対策検討メンバー] 教育委員会、小学校、PTA、警察署、那覇市道路管理課、那覇市道路建設課

学校区域図



<現在の状況>  
歩道がなく児童の通学が危険である

<対策メニュー>  
区画線の設定



識名19号



# 沖縄県 那覇市 さつき小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

[対策検討メンバー] 教育委員会、小学校、警察署、那覇市道路管理課、那覇市道路建設課

学校区域図



### <現在の状況>

- ・歩道がなく児童の通学が危険である
- ・ガードレールの延長(既設あり)

### <対策メニュー>

- ・区画線の設置
- ・ガードレール設置



赤嶺1号



宇栄原52号



なほし  
沖縄県 那覇市 さつき小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

[対策検討メンバー] 教育委員会、小学校、警察署、那覇市道路管理課、那覇市道路建設課

学校区域図



<現在の状況>  
歩道がなく児童の通学が危険である

<対策メニュー>  
区画線の設置



宇栄原田原線



宇栄原南線

# 沖縄県 那覇市 垣花小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

[対策検討メンバー] 教育委員会、小学校、警察署、那覇市道路管理課、那覇市道路建設課

学校区域図




<現在の状況>

歩道がなく児童の通学が危険である

<対策メニュー>

区画線の設定



山下4号



# 沖縄県 那覇市 宇栄原小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

[対策検討メンバー] 教育委員会、小学校、警察署、那覇市道路管理課、那覇市道路建設課

## 学校区域図



### <現在の状況>

坂道で見通しが悪く、車のスピードも速くて危険である

### <対策メニュー>

区画線の設置



小禄南27号



# 沖縄県 <sup>なはし</sup>那覇市 <sup>たから</sup>高良小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

[対策検討メンバー] 教育委員会、小学校、PTA、警察署、那覇市道路管理課、那覇市道路建設課

学校区域図



<現在の状況>  
交通量が多く、車のスピードが速いため危険

<対策メニュー>  
区画線の設定



具志10号、24号、60号



なはし だいどう  
**沖縄県 那覇市 大道小学校校区** (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

[対策検討メンバー] 教育委員会、小学校、警察署、那覇市道路管理課、那覇市道路建設課

**学校区域図**



<現在の状況>  
歩道がなく児童の通学が危険である

<対策メニュー>  
区画線の設置



三原大道線



真嘉比大道線



壺屋三原北線



# 沖縄県 那覇市 真和志小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

[対策検討メンバー] 教育委員会、小学校、警察署、那覇市道路管理課、那覇市道路建設課

学校区域図



<現在の状況>

歩道がなく児童の通学が危険である

<対策メニュー>

区画線の設定



寄宮繁多川線



識名1号線



真和志小学校東側線



なほし よぎ  
**沖縄県 那覇市 与儀小学校校区** (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

[対策検討メンバー] 教育委員会、小学校、PTA、警察署、那覇市道路管理課、那覇市道路建設課

学校区域図



<現在の状況>  
歩道がなく児童の通学が危険である

<対策メニュー>  
区画線の設置



与儀31号



なはし じょうせい  
**沖縄県 那覇市 城西小学校校区** (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

[対策検討メンバー] 教育委員会、小学校、PTA、警察署、那覇市道路管理課、那覇市道路建設課

学校区域図



<現在の状況>  
歩道がなく児童の通学が危険である

<対策メニュー>  
区画線の設置



赤田寒川線



なはし じょうなん  
**沖縄県 那覇市 城南小学校校区** (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

[対策検討メンバー] 教育委員会、小学校、PTA、警察署、那覇市道路管理課、那覇市道路建設課

学校区域図



< 現在の状況 >  
・歩道がなく児童の通学が危険である。  
・区画線が消えかかっている

< 対策メニュー >  
区画線の引き直し



崎山8号

鳥堀8号についても区画線設置



赤田中央線



# 沖縄県 那覇市 真嘉比小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

[対策検討メンバー] 教育委員会、小学校、PTA、警察署、那覇市道路管理課、那覇市道路建設課

学校区域図



<現在の状況>

歩道がなく児童の通学が危険である

<対策メニュー>

区画線の設置



真嘉比7号



# 沖縄県 那覇市 上間小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

[対策検討メンバー] 教育委員会、小学校、PTA、警察署、那覇市道路管理課、那覇市道路建設課

学校区域図



<現在の状況>  
歩道がなく児童の通学が危険である

<対策メニュー>  
区画線の設置



国場 上間線



長田 9号



なはし しきな  
**沖縄県 那覇市 識名小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)**

[対策検討メンバー] 教育委員会、小学校、PTA、警察署、那覇市道路管理課、那覇市道路建設課

学校区域図



<現在の状況>  
歩道がなく児童の通学が危険である

<対策メニュー>  
区画線の設置



繁多川中央線



なはし まつかわ  
**沖縄県 那覇市 松川小学校校区** (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

[対策検討メンバー] 教育委員会、小学校、PTA、警察署、那覇市道路管理課、那覇市道路建設課

学校区域図



<現在の状況>  
歩道がなく児童の通学が危険である

<対策メニュー>  
区画線の設置



松川繁多川線、松川4号

三原14号・三原北線、三原10号についても区画線設置

