

神原小学校区通学路対策実施箇所図 神原小学校合同点検 [R2.10.20(火)]

参加者：道路建設課、道路管理課、学校教育課、市民生活安全課
那覇警察署、スクールゾーン委員会、神原小学校



| 対応部署 | | 課題と対策(案) | |
|------|-------------|----------|---|
| ① | 警察 | 課題 | ・横断歩道が消えかかっている。 |
| | | 対策(案) | ・横断歩道の引き直し |
| ② | 警察 | 課題 | ・農連の新道路、横断歩道が末端にしかないため、人が頻繁に横切っている。 |
| | | 対策(案) | ・新規の横断歩道を設置する。 ※信号機設置については、上下線に信号機がある等基準を満たさない。 |
| ③ | 警察・市活 | 課題 | ・横断歩道が消えかかっている。 ・道幅が狭く、車の通行量多い。 |
| | | 対策(案) | ・横断歩道の引き直し。 ・スクールゾーン標示 |
| ④ | 警察・道建・道管・市活 | 課題 | ・国道330号への抜け道。寄宮52号は歩道が片側しかない。横断歩道が消えかかっている。 ・登校時に保育園送迎等による駐車車両がある。 |
| | | 対策(案) | ・横断歩道の引き直し ・グリーンベルトの設置を検討 ・スクールゾーン標示 |
| ⑤ | 警察 | 課題 | ・横断歩道が消えかかっている。 |
| | | 対策(案) | ・横断歩道の引き直し |