


小祿小学校区通学路対策実施箇所図

小祿小学校合同点検【R3.9.14(火)】

参加者：道路建設課、道路管理課、学校教育課、市民生活安全課
豊見城警察署、スクールゾーン委員会、小祿小学校



		課題と対策(案)	
①	道管・道建	課題	・道幅が狭いが抜け道になっており、朝の時間帯、特に車の通りが多い。
		対策(案)	・外側線の設置の検討 ・注意喚起の路面標示の検討
②	道管・道建	課題	・道幅が狭いが、四方からの車の通りがある。
		対策(案)	・既存カーブミラーの向きの調整 ・交差点のカー化
③	県道(南部国道)	課題	・道幅が急に狭くなり、盛り上がっている。 ・自転車の転倒事故で怪我をした事例あり。
		対策(案)	・現場を確認したところ、改善済みであった。
④	県道管	課題	・朝の時間帯、送迎車両が多数見られる。(車の影から児童が飛び出しがあった。車両がスピードを出して通過する。)
		対策(案)	・スピード抑制の対策を検討
⑤	道管・道建	課題	・抜け道になっており、歩道がなく登下校時危険。
		対策(案)	・外側線の引直し検討 ・注意喚起の路面標示の検討
⑥	道管	課題	・水はけが悪い。 ・大雨の時に道路に水がたまる。
		対策(案)	・側溝の改修の検討